

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	1.09.2026 00:00
Dátum obhliadky:	3.09.2026 12:30	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	17.09.2026 09:44		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL870PE	VIN:	WV1ZZSZZH9009954
Model vozidla:	VW Crafter	Vyhotovenie:	DOKA L3 35
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	103
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	-0-
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	4	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2017/04
Dátum prvej evidencie:	29.06.2017	Platnosť technickej kontroly do:	20.06.2027
Stav tachometra:	236810 km Odčítané z tachometra	Servisná knižka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	TA691598		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Príprava), Tempomat, Centrálné zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

Ostatné prislúšenstvo: Dvojité kabína, Valník s plachtou, Sedem miest na sedenie

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/65 R 16	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Continental	205/65 R 16	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/65 R 16	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/65 R 16	Letné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	205/65 R 16		4

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ**P.č. Poškodený diel****Exteriér (vonkajší priestor)**

- 1 ľavý prah
- 2 zadný nárazník
- 3 plachta
- 4 kapota
- 5 strecha

Interiér (vnútorný priestor)

- 6 prah
- 7 sedák sedadla vodiča
- 8 volant

Druh poškodenia

- Deformácia
- Deformácia
- Neodborná oprava
- Poškodenie od odletujúcich kameňov
- Poškodenie od odletujúcich kameňov

Spôsob opravy

- Opraviť
- Opraviť
- Žiadne
- Lakovať
- Lakovať
- Žiadne
- Vymeniť
- Žiadne

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Interiér




Motor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 ľavý prah - Deformácia

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



2 zadný nárazník - Deformácia

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 plachta - Neodborná oprava

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Žiadne

Poznámka:



4 kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:



- 6 prah - Opatrebovanie**
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Žiadne

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 sedák sedadla vodiča - Opatrebovanie

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Interiér (vnútorný priestor)

Vymeniť

Poznámka:



8 volant - Opatrebovanie

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Interiér (vnútorný priestor)

Žiadne

Poznámka: