

Mercedes-Benz Vito
Auftragsnummer: 056.MF05.217

FIN: WDF44770313637763
Kennzeichen: HL-BG 9424



Fahrzeugdaten

Laufleistung	322.852 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.07.2019	HU	07/2027
Leistung	100 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.143 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-66.400 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/55 R17 109/107H C	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2.	225/55 R17 109/107H C	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Innenspiegel autom. abblendend

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Servolenkung

Sitzheizung hinten

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
2 elektrisches System	Zündschloß - beschädigt - erneuern
3 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4 Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
5 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt