

Mercedes-Benz A 180 d
Auftragsnummer: 802.0058.278

FIN: WDD1770031J133555
Kennzeichen: M-ST 2230



Fahrzeugdaten

Laufleistung	194.260 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	07.10.2019	HU	10/2026
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	2.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Dunlop	4 / 4 mm
2.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern