

**Skoda OCTAVIA Limousine Style**  
**Auftragsnummer: 802.0106.357**

**FIN: TMBAG8NX9PY022398**  
**Kennzeichen: M-ST 2280**



#### Fahrzeugdaten

|                 |                                     |                      |                   |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Laufleistung    | 221.107 km                          | Besichtigungszustand | ausreichend       |
| Erstzulassung   | 14.09.2022                          | HU                   | 09/2027           |
| Leistung        | 85 kW                               | Schadstoffklasse     | EURO6             |
| Hubraum         | 1.968 ccm                           | Zylinder             | 4                 |
| Lackierung      | Weiß                                | Polster/Farbe        | Stoff / Anthrazit |
| Kraftstoffart   | Diesel                              | Getriebe             | Manuell           |
| Probefahrt      | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart          | Frontantrieb      |
| Letzte Wartung  |                                     | Restlauf bis Service | 23.500 km         |
| Anzahl Besitzer | 1                                   | Anzahl Schlüssel     | 2                 |

#### Reifen

| Achsen | Größe             | Räder / Reifen                | Hersteller  | Profiltiefe |
|--------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1.     | 205/55 R17 95V XL | Sommerreifen auf Leichtmetall | Continental | 6 / 6 mm    |
| 2.     | 205/55 R17 95V XL | Sommerreifen auf Leichtmetall | Nokian      | 6 / 6 mm    |



## Ausstattung

ABS

Ambiente-Beleuchtung

Armlehne

Beheizbares Lenkrad

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Heckklappe

Elektr. Seitenspiegel

Elektr. Sitzeinstellung

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Isofix Beifahrersitz

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Massagesitze

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Scheinwerfer - LED

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

## Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.                                                                                                                                                                  |
| Wartungsnachweise    | digitaler Nachweis / unvollständig                                                                                                                                                                                                                     |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges            | Mehrkosten möglich.                                                                                                                                                                                                                                    |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe         | Beschreibung                                                |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | elektronische Systeme | Einparkhilfe (Vorne) - ohne Funktion - Diagnose durchführen |
| 2   | Karosserie            | Karosserie - beschädigt                                     |



---

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



**Abbildung 1: Schräg hinten**




**Abbildung 2: Schräg hinten**



**Abbildung 3: Innenraum**



**Abbildung 4: Innenraum**




**Abbildung 5: Innenraum**



**Abbildung 6: Innenraum**




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum






Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



**Beschädigung 1:** elektronische Systeme: Einparkhilfe (Vorne) - ohne Funktion - Diagnose durchführen



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt