



PROTOKOLLNUMMER: 36230038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 01.10.2024

# Gutachten

<b>Betreff</b>	Minderwertgutachten Ohne Werte
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	30.09.2024 / Bauhof Spittal Ortenburger Straße 27 9800 Spittal an der Drau
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Kombi
<b>Hersteller</b>	Volkswagen
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Golf Variant Rabbit BMT 1,6 TDI
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WVWZZZAUZFP631270
<b>Erstzulassung</b>	11.06.2015
<b>Nächste HU</b>	06/2024
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
<b>Laufleistung</b>	167.384 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Weiß
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.598 ccm/ 77 kW
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Manuell
<b>Anzahl Gänge</b>	5
<b>Polster / Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Grau
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
<b>Wartungsheft / Wartungsnachweis</b>	digitaler Nachweis / unvollständig
<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Durchgeführte Wartungen</b>	15.05.2023 bei 146.675 km
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt

**Nacklackierung**

Feststellbar

**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/65 R15	Semperit	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 4
#2 195/65 R15	unterschiedliche Hersteller	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 2

**Zusatzbereifung / Felge**

#1 195/65 R15	Semperit	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 195/65 R15	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4

**Zulässigkeit Räder**

Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder**

Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**Fahrzeugausstattung****Ausstattung**

Klimaautomatik

Ohne Navigationsgerät

Radio

**Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen
3	Motor	Motor (Motorkontrolllampe) - Diagnose durchführen
4	Schweller links	Schweller - Kratzer - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern
6	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - abgelaufen - durchführen
8	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern
9	Bremsanlage	Bremsscheiben vorn - Korrosion - erneuern
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 36230038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 01.10.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
11	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - reinigen

### Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Motorhaube

### Hinweise zum Gutachten

#### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

#### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 36230038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 01.10.2024

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

### Bemerkungen

Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt-weitere Lackschäden möglich.

Fahrzeug hat dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt. Verkehrssicherheit wurde nicht überprüft.

Fahrzeug wurde auf Grundlage des Fahrzeugrückgabe-Bewertungskatalogs der Fa. Strabag besichtigt. Grundlage der Bewertung ist der Mittelwert aus Ein/Verkaufspreis. Minderwert lt. Rückgabetabelle der Fa. Strabag.

Anlagen: 49 Übersichtsfotos, 23 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Abbildung 13:** Innenraum



**Abbildung 14:** Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Abbildung 23:** Sonstiges



**Abbildung 24:** Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



Abbildung 39: Sonstiges




Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges




Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024




Abbildung 49: FIN

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #2:** Sonstiges: Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen

PROTOKOLLNUMMER: 36230038




Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #3:** Motor: Motor (Motorkontrolllampe) - Diagnose durchführen



**Beschädigung #4:** Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #4:** Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 36230038




Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #6:** elektrisches System: Batterie - defekt - erneuern


PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - abgelaufen - durchführen



**Beschädigung #8:** Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern



**Beschädigung #8:** Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - Korrosion - erneuern



**Beschädigung #9:** Bremsanlage: Bremsscheiben vorn - Korrosion - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #10:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Beschädigung #11:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



**Gebrauchsspur #1:** Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - reinigen



PROTOKOLLNUMMER: 36230038



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.10.2024



**Gebrauchsspur #1:** Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - reinigen



**Gebrauchsspur #1:** Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - reinigen