

Mercedes-Benz Sprinter Kasten
Auftragsnummer: 650.0017.580

FIN: WDB9066331P388994
Kennzeichen: S-ST 2555



Fahrzeugdaten

Laufleistung	117.630 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	24.04.2017	HU	04/2025
Hubraum (ccm)	2.143	Motorleistung (kw)	105
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Dunkelgrau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	49.300 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/65 R16 115/113R C	Sommerreifen auf Stahl	Michelin	6 / 6 mm
2.	235/65 R16 115/113R C	Sommerreifen auf Stahl	Michelin	8 / 8 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Armlehne
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio mit SD-Slot
Rückfahrkamera
Servolenkung
Standheizung
Tempomat
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Interieur	Innenraum - beschädigt
2 Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt