Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co.

Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld Erstellungsdatum 21.10.2024

Protokollnummer 36556869

Besichtigungsdatum 21.10.2024

Anlieferungsdatum 21.10.2024

FIN: WV1ZZZ2KZGX123970

Kennzeichen: B-ST 2401



Volkswagen CADDY Kasten Basis Auftragsnummer: 598.0006.475





STRAIS

Fahrzeugdaten

Laufleistung	277.700 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	06.05.2016	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	75
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Dunkelgrau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	05/2022, 211.104 km	Restlauf bis Service	-4.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen Größe		Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 95T	Winterreifen auf Stahl	Hankook	4 / 4 mm
2.	195/65 R15 95T	Winterreifen auf Stahl	Continental	7 / 7 mm

Ausstattung

ABS

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio mit SD-Slot

Servolenkung

Start/Stopp-Automatik

Zentralverriegelung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Gutenbergstraße 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

STRABAG BMTI GmbH & Co.

KG

Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld Erstellungsdatum 21.10.2024

Protokollnummer 36556869

Besichtigungsdatum 21.10.2024

Anlieferungsdatum 21.10.2024



Sachverständige Feststellungen			
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt		
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig		
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.		
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden. Kostenerweiterung möglich.		

Wertmindernde Faktoren				
Nr	. Bauteilgruppe	Beschreibung		
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern		
2	Motor	Motor (Kostenerweiterung möglich) - undicht - Diagnose durchführen		
3	Interieur	Innenraum - beschädigt		
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen		
5	Karosserie	Karosserie - beschädigt		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld





Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Gutenbergstraße 13 70771 Leinfelden-Echterdingen **Besichtigungsort** STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16

36251 Bad Hersfeld






Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges

Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld





Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Motor: Motor (Kostenerweiterung möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt

Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld






Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt

Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld





Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt

Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld









Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt

Besichtigungsort STRABAG BMTI GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld





Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt