Fahrzeuginformationen

Hersteller	VW	Erstzulassungsdatum	08.11.2019
Modell	Golf	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Kilometerstand (km)	199.254	Kraftstoffart	Diesel
Kennzeichen	W-90819J	Türen	5
Fahrgestellnummer (FIN)	WVWZZZAUZLP523939		



Dokumente und Wartung

Wartungsnachweise	Wartung digital
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein
Km bis zur nächsten Wartung	20.500
Datum der nächsten Wartung	28.05.2027
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	30.11.2026

Keine Wartungsaufzeichnungen verfügbar

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 | Kotflügel hinten links	Lackmessung	Keine Reparatur
2 | Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
3 | Motor	Kein Originalteil	Ersetzen
4 | Kotflügel hinten rechts	Lackmessung	Keine Reparatur
5 | Karosserie	Chemische Verunreinigung	Keine Reparatur
6 | Dach	Lackmessung	Keine Reparatur
7 | Bremsbeläge hinten	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

Schäden

Exterieur



1 | Kotflügel hinten links




Schadensart	Lackmessung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß





2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Gebrochen
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß

3 | Motor

Schadensart	Kein Originalteil
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß

Kommentare: Zahnriemen, Wasserpumpe KV1161,19€



4 | Kotflügel hinten rechts

Schadensart	Lackmessung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß




5 | Karosserie


Schadensart	Chemische Verunreinigung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß



6 | Dach

Schadensart	Lackmessung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß





7 | Bremsbeläge hinten

Schadensart	Keine/schlechte Funktion
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß

Kommentare: KV397,44

Prüfungen und Datenfelder

Keine abnormalen Werte Messungen der Farbdicke	Nein	Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden
Gesamtanzahl der Sitze	5	Wagenheber vorhanden	Ja
Radmutternschlüssel	Ja	Reifenreparaturset	Ja
Verbandskasten	Ja		


Bereifung


Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Michelin	3,8 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Michelin	3,7 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Michelin	3,9 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Michelin	3,4 mm


Fahrzeugbilder
















Adresse
9020 Klagenfurt am
Wörthersee, Kärnten (A)
Mühlgasse
Speichern
Optionen
Starten






ParkPilot

Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAUZLP523939
Inspektion in 20500 km oder 242 Tagen
Ölwechsel-Service
in 20500 km oder 607 Tagen
























WVWZZZAUZLP523939



HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.