**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

**Protokollnummer** **48302338**
Besichtigungsdatum 26.10.2026
Anlieferungsdatum 26.10.2026

# Volkswagen TOURAN Comfortline Activ FIN: WVGZZZ1TZNW007480
# Auftragsnummer: 570.0102.011 Kennzeichen: S-EZ 4499







| Fahrzeugdaten | | | |
|---|---|---|---|
| Laufleistung | 223.587 km | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Erstzulassung | 03.02.2022 | HU | 02/2027 |
| Leistung | 90 kW | Schadstoffklasse | EURO6 |
| Hubraum | 1.968 ccm | Zylinder | 4 |
| Lackierung | Grau | Polster/Farbe | Stoff / Anthrazit |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Manuell |
| Probefahrt | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart | Frontantrieb |
| Letzte Wartung | 07/2026, 213.558 km | Restlauf bis Service | 21.000 km |
| Anzahl Besitzer | 1 | Anzahl Schlüssel | 2 |

| Reifen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Achsen | Größe | Räder / Reifen | Hersteller | Profiltiefe |
| 1. | 205/60 R16 96V XL | Sommerreifen auf Leichtmetall | Sonstige | 7 / 7 mm |
| 2. | 205/60 R16 96V XL | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 6 / 6 mm |

## Ausstattung

| |
|---|
| ABS |
| Anhängerkupplung schwenkbar |
| Armlehne |
| Dachreling |
| Einparkhilfe |
| Elektr. Fensterheber |
| ESP |
| Freisprecheinrichtung / Bluetooth |
| Innenspiegel autom. abblendend |
| Isofix |
| Klimaautomatik |
| Lordosenstütze |
| Multifunktionslenkrad |
| Navigationsgerät mit Kartenansicht |
| Nebelscheinwerfer |
| Notrufsystem |
| Radio |
| Servolenkung |
| Sitzheizung |
| Sportsitze |
| Sprachsteuerung |
| Standheizung |
| Start/Stopp-Automatik |
| Tempomat |
| Zentralverriegelung |

## Sachverständige Feststellungen

| | |
|---|---|
| Probefahrt | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt. |
| Wartungsnachweise | digitaler Nachweis / vollständig |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Karosserie | Karosserie - beschädigt |

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.




**Abbildung 1:** Schräg hinten




**Abbildung 2:** Schräg hinten




**Abbildung 3:** Innenraum




**Abbildung 4:** Innenraum





**Abbildung 5:** Innenraum




**Abbildung 6:** Innenraum





**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum




**Abbildung 9:** Innenraum




**Abbildung 10:** Innenraum



**Abbildung 11:** Innenraum



**Abbildung 12:** Innenraum






**Abbildung 13:** Sonstiges




**Abbildung 14:** Sonstiges




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt