TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48308547**
Besichtigungsdatum 26.10.2026
Anlieferungsdatum 26.10.2026

Volkswagen TRANSPORTER Doka Pritsche

FIN: WV1ZZZ7JZGX020393

Auftragsnummer: 802.0006.880

Kennzeichen: K-ST 6077





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	215.951 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	20.05.2016	HU	05/2028
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	12/2025, 201.358 km	Restlauf bis Service	5.500 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Hankook	6 / 6 mm
2.	215/65 R16 106/104T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	6 / 6 mm

Ausstattung
ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Innenspiegel autom. abblendend
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Servolenkung
Standheizung
Start/Stopp-Automatik
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Motor	Motor (Leichter ölverlust) - beschädigt - Diagnose durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt