TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48327756**
Besichtigungsdatum 27.10.2026
Anlieferungsdatum 27.10.2026

Volkswagen PASSAT Variant Basis
Auftragsnummer: 802.0064.897

FIN: WVWZZZ3CZLE118935
Kennzeichen: HH-HU 117





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	212.463 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	13.05.2020	HU	08/2027
Leistung	110 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-87 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	3 / 3 mm
2.	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung abnehmbar
Armlehne
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Gepäckraumabtrennung
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Klimaautomatik
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notrufsystem
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Rückfahrkamera
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Seitenwand links, Tür vorne links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum






Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt