TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48346596**
Besichtigungsdatum 28.10.2026
Anlieferungsdatum 28.10.2026

Mercedes-Benz CITAN Tourer
Auftragsnummer: 598.0014.841

FIN: WDF4157031U207232
Kennzeichen: B-ST 2166





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	133.309 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	31.01.2017	HU	05/2027
Leistung	66 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	13.688 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 95T	Winterreifen auf Stahl	Continental	5 / 5 mm
2.	195/65 R15 95T	Winterreifen auf Stahl	Michelin	5 / 5 mm

Ausstattung
ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Isofix Beifahrersitz
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Servolenkung
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern