TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48620234**
Besichtigungsdatum 11.11.2026
Anlieferungsdatum 11.11.2026

Mercedes-Benz Vito Kasten
Auftragsnummer: 072.0350.055

FIN: WDF44760313067908
Kennzeichen: B-CT 528





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	209.419 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	17.06.2015	HU	09/2027
Leistung	120 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	2.143 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-76 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Barum	7 / 7 mm
2.	205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Kleber	4 / 4 mm

Ausstattung
ABS
Anhängerkupplung fest
Armlehne
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Rückfahrkamera
Servolenkung
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Motor	Wegfahrsperre nachgerüstet
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen	
Nr.	**Nachlackierung**
1	Seitenwand rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum





Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt