TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48677206**
Besichtigungsdatum 16.11.2026
Anlieferungsdatum 16.11.2026

Volkswagen TRANSPORTER Doka Pritsche

FIN: WV1ZZZ7JZKX016375

Auftragsnummer: 802.0042.606

Kennzeichen: SR-ST 63





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	221.890 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	08.04.2019	HU	03/2027
Leistung	84 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-99 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/65 R16 107/105T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Falken	7 / 7 mm
2.	205/65 R16 107/105T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Falken	4 / 4 mm

Ausstattung

ABS
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Innenspiegel autom. abblendend
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Servolenkung
Standheizung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt
5	Stossfänger vorn	Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48677206**
Besichtigungsdatum 16.11.2026
Anlieferungsdatum 16.11.2026



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Frontmodul (Inkl. Kühler) - beschädigt - erneuern