TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48856056**
Besichtigungsdatum 25.11.2026
Anlieferungsdatum 25.11.2026

Mercedes-Benz Vito Kombibus
Auftragsnummer: 802.0033.758

FIN: WDF44770513500973
Kennzeichen: S-ST 1377





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	278.827 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.10.2018	HU	10/2026
Leistung	84 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	22.000 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R16 104/102T C	Winterreifen auf Stahl	Continental	3 / 3 mm
2.	195/65 R16 104/102T C	Winterreifen auf Stahl	Continental	0 / 0 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Armlehne
Elektr. Fensterheber
ESP
Isofix
Klimaanlage
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfall.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug (Radlager, Stoßdämpfer? Kostenerweiterung möglich.) - Geräusch - Diagnose durchführen
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
3	Interieur	Innenraum - beschädigt - Wertminderung
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
6	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern
7	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung