

Volkswagen Transporter
Auftragsnummer: 864.0002.020

FIN: WV1ZZZ7HZLX017189
Kennzeichen: 1-YJX-995



Fahrzeugdaten

Laufleistung	278.770 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	16.09.2020	HU	12/2026
Leistung	81 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 215/65 R16 107/109T	Winterreifen auf Stahl	Hankook	4 / 4 mm
2. 215/65 R16 107/109T	Winterreifen auf Stahl	Hankook	4 / 4 mm

Ausstattung

ABS
Armlehne
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Instrumententafel Mitte - Löcher - kein Abzug
2	Motorhaube	Emblem - fehlt - erneuern
3	Heckleuchte	Zusatzbremsleuchte - fehlt - erneuern
4	Instrumententafel	Bedienelemente - beschädigt - Wertminderung
5	Interieur	Armauflage vorn - beschädigt - Wertminderung
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung
7	Motor	Motor - Befund festlegen - Diagnose durchführen
8	Multimediasystem	Radio - defekt - Wertminderung
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Bodenbelag vorn Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern
13	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Instrumententafel Mitte - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 1: Instrumententafel: Instrumententafel Mitte - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 2: Motorhaube: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Motorhaube: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 3: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - fehlt - erneuern




Beschädigung 3: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - fehlt - erneuern




Beschädigung 4: Instrumententafel: Bedienelemente - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 4: Instrumententafel: Bedienelemente - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Interieur: Armauflage vorn - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Interieur: Armauflage vorn - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung 7: Motor: Motor - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung 8: Multimediasystem: Radio - defekt - Wertminderung



Beschädigung 8: Multimediasystem: Radio - defekt - Wertminderung



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle /
Lackschaden - erneuern



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle /
Lackschaden - erneuern