TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48296770**
Besichtigungsdatum 26.10.2026
Anlieferungsdatum 26.10.2026

Audi A6 Avant
Auftragsnummer: 570.0057.717

FIN: WAUZZZF26KN125419
Kennzeichen: M-EZ 1311





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	245.794 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	03.07.2019	HU	09/2026
Leistung	150 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Blau	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	9.800 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/60 R17 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5 / 5 mm
2.	225/60 R17 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm

Zusatzbereifung				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/60 R17 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Falken	4 / 4 mm
2.	225/60 R17 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Falken	6 / 6 mm

Ausstattung
ABS
Armlehne
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Gepäckraumabtrennung
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Isofix Beifahrersitz
Klimaautomatik
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notrufsystem
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden. Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges





Abbildung 15: Sonstiges




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern