TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld


Protokollnummer **48299137**
Besichtigungsdatum 26.10.2026
Anlieferungsdatum 26.10.2026

Mercedes-Benz CITAN

FIN: WDF4156051U271924

Auftragsnummer: 802.0046.226

Kennzeichen: B-HX 2334





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	213.864 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	04.07.2019	HU	07/2027
Leistung	81 kW	Schadstoffklasse	
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	6.694 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 95V	Winterreifen auf Stahl	Michelin	5 / 5 mm
2.	195/65 R15 95V	Winterreifen auf Stahl	Michelin	6 / 6 mm

Ausstattung
ABS
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Gepäckraumabtrennung
Isofix
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich, Batterie defekt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	elektrisches System	Batterie - beschädigt - erneuern
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt
3	Lenkanlage	Lenkgetriebe - beschädigt - erneuern
4	Antriebsstrang	Antriebswelle (Beidseitig) - beschädigt - erneuern

Tauschaggregate

Nr.	Tauschaggregat
1	Austauschgetriebe, bei -Stand 120.466

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Tür vorne links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt