TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48319813**
Besichtigungsdatum 27.10.2026
Anlieferungsdatum 27.10.2026

Volkswagen GOLF Variant Life
Auftragsnummer: 570.0093.573

FIN: WVWZZZCDZMW510580
Kennzeichen: K-EZ 270





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	176.413 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	12.04.2021	HU	04/2028
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	13.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 94V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm
2.	205/55 R16 94V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Ambiente-Beleuchtung
Armlehne
Beheizbares Lenkrad
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Gepäckraumabtrennung
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Isofix Beifahrersitz
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Notrufsystem
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Volldigitales Kombiinstrument
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Nachlackierungen	
Nr.	**Nachlackierung**
1	Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern