TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48333907**
Besichtigungsdatum 27.10.2026
Anlieferungsdatum 27.10.2026

Mercedes-Benz B 180 d

FIN: WDD2470031J027092
Auftragsnummer: 570.0047.102
Kennzeichen: S-WG 141





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	158.028 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	24.04.2019	HU	06/2028
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	03/2026, 140.192 km	Restlauf bis Service	134 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 96V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7 / 7 mm
2.	205/60 R16 96V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	8 / 8 mm

Ausstattung
ABS
Armlehne
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaautomatik
Multifunktionslenkrad
Notrufsystem
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Schaltwippen
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Volldigitales Kombiinstrument
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich, Wasser Verlust.

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt - de-/montieren
2	Motorkühlung	Motorkühlung (Ggf. Agr kühler, wasserverlust) - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - de-/ montieren



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - de-/ montieren