TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48363030**
Besichtigungsdatum 28.10.2026
Anlieferungsdatum 28.10.2026

Ford Ranger
Auftragsnummer: 802.0107.162

FIN: 6FPPXXMJ2PMU75748
Kennzeichen: DD-ST 4554





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	174.784 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	12.01.2022	HU	02/2028
Leistung	125 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.996 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	255/70 R16 111H	Winterreifen auf Stahl	Kumho	5 / 5 mm
2.	255/70 R16 111H	Winterreifen auf Stahl	Kumho	9 / 9 mm

Ausstattung
ABS
Anhängerkupplung fest
Armlehne
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaanlage
Multifunktionslenkrad
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Servolenkung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Standheizung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Motorschaden, Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Motor	Motor (Nockenwellen inkl. Zusatz Material) - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt