DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	1.09.2026 00:00
Dátum obhliadky:	3.09.2026 11:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	11.09.2026 10:06		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BL663PX**	VIN:	WVWZZZAUZJP536070
Model vozidla:	VW Golf Variant	Vyhotovenie:	Comfortline
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	85
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/2
Farba:	Šedá - uni	Prevodovka:	Automatická
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2017/09
Dátum prvej evidencie:	3.10.2017	Platnosť technickej kontroly do:	2.10.2027
Stav tachometra:	359043 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PH314007		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Strešný nosič, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)
Ostatné príslušenstvo: Prevodovka DS7

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
2	ľavý zadný blatník	Škrabance	Lakovať
3	zadný nárazník	Škrabance	Lakovať
4	pravé spätné zrkadlo	Škrabance	Lakovať

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



Viď popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 **ľavý zadný blatník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



3 **zadný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 **pravé spätné zrkadlo - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať