DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	1.09.2026 00:00
Dátum obhliadky:	3.09.2026 11:30	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	16.09.2026 08:32		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BL690KY**	VIN:	WV1ZZZ2KZGX058931
Model vozidla:	VW Caddy	Vyhotovenie:	Kombi Maxi
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	75
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	3/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2015/11
Dátum prvej evidencie:	25.11.2015	Platnosť technickej kontroly do:	23.10.2027
Stav tachometra:	284510 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	NA611438		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Príprava), Tempomat, Centrálne zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)
Ostatné príslušenstvo: Posuvné dvere na L a P strane, 5 miest na sedenie

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	205/55 R 16		4

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	uzáver závesu rezervy	Chýba	Doplniť/dodať
2	výfukové potrubie	Korózia	Žiadne
3	pravý zadný blatník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
4	pravý prah	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
5	nárazník predný	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
6	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
7	strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
8	ľavý prah	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
9	ľavý zadný blatník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
10	zadné dvere výklopné	Deformácia	Opraviť
Interiér (vnútorný priestor)			
11	nákladový priestor	Škrabance	Lakovať
12	čalúnenie piatych dverí	Škrabance	Vymeniť
13	volant	Opotrebovanie	Žiadne

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **uzáver závesu rezervy - Chýba**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Doplniť/dodať



2 **výfukové potrubie - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 **pravý zadný blatník - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



4 **pravý prah - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 **nárazník predný - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



Viď popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



7 **strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 **ľavý prah - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



9 **ľavý zadný blatník - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 **zadné dvere výklopné - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



11 **nákladový priestor - Škrabance**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 11



čalúnenie piatych dverí - Škrabance

12 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 **volant - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne