DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice








ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9P17935**	VIN:	W1K3G1CB7PJ419386
Model vozidla:	Mercedes-Benz Třída A Lim.	Provedení:	A 200 d EU6d, Progressive
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1950
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2023-06-05
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	262455 Km Na základě informace	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladící kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 206 µm; LP blatník 189 µm; LP dveře 180 µm; LZ dveře 197 µm; LZ bok 159 µm; Z víko 142 µm; PZ bok 148 µm; PZ dveře 196 µm; PP dveře 184 µm; PP blatník 193 µm; Střecha 180 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. (Sidebag) vpředu, airbag hlavový (airbag okenní), airbag kolenní strana řidiče, airbag pánevní vpředu (Pelvisbag), airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, DAB-Tuner (rádiový příjem digitální), držák nápojů vpředu (dvojitý), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hlasový ovl. systém rozšířené funkce (MBUX), kapota motoru aktivní, karoserie: 4-dv., Keyless Go startovací systém, komunikační modul (LTE) příprava Mercedes me connect, kontr. systém tlaku v pneu, Mercedes-Benz tísňové volání, monitorování vozu (satelitní systém vyhledávání vozidel), motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, multimediální systém MBUX (digitální multimediální systém), paket Světelnost a Viditelnost(clony sluneč. s zrcátko (osvětl.)), Pomocný systém řidiče: Agility Select / Dynamic Select (přepínač jízdního režimu), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent brzdový, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent omezení rychlosti, Pomocný systém řidiče: dopravní informační systém Live Traffic, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce brzd (Collision Prevention Assist), potah střechy vnitř. látka, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 8-stupňů - převodovka se zdvojenou spojkou DCT, rohožky velur, Disky LM(ráfek z leh. slitiny), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, senzor dešťový/světelný, servořízení, Setup vozidla (služby online / Apps), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světlo denní potkáv. LED, tempomat, Touchpad (konzola stř.), USB propojení vzadu, volant (Sport) s multifunkce, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, úprava modelu (facelift) s kód, úroveň výbavy a designu Progressive(světlomet LED High Performance, klimatizace autom. (Thermotronik), volant (kůže))
Speciální výbava: Multibeam LED(Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel adaptivní plus), paket Výbavy: Advanced Plus(digitální display přístrojů, opěrka ruky stř. za., Keyless-Go startovací systém a zamykání centr., Keyless Go startovací systém, osvětlení Ambiente, indukční nabíječka pro Smartphone), skla boč. za. a zadní sklo tón.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 17	Letní	6
Pneu PP	Continental	205/55 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Pirelli	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PZ	Pirelli	205/55 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.
Nezjištěno

Datum ukončení:
2026-10-20
Datum tisku: 2026-10-30

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
Ostatní			
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
4	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
5	Elektrická instalace + interiér vozidla	Závada	Kontrola / další diagnostika
	Poznámka: Auto vytopené vodou. V interiéru je vysoká vlhkost. Nefunkční elektro instalace, bez napětí, nefunkční přístrojová deska, nelze nastartovat, nelze otevřít víko zavazadlového prostoru.		
6	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Kontrola / další diagnostika
7	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení

1 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



3 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Vyleštit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Klíč od vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat
Poznámka:



5 **Elektrická instalace + interiér vozidla - Závada**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Kontrola / další diagnostika
Poznámka: Auto vytopené vodou. V interiéru je vysoká vlhkost. Nefunkční elektro instalace, bez napětí, nefunkční přístrojová deska, nelze nastartovat, nelze otevřít víko zavazadlového prostoru.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



6 **Celková plocha karoserie - Jamky od krup**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Kontrola / další diagnostika

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Doplnit/dodat