TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld


Protokollnummer **48491384**
Besichtigungsdatum 04.11.2026
Anlieferungsdatum 04.11.2026


Mercedes-Benz A 180 d

FIN: W1K1770031J189395

Auftragsnummer: 802.0061.839

Kennzeichen: B-ST1286





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	203.101 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	02.02.2020	HU	02/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	9.966 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 4 mm
2.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS
Ambiente-Beleuchtung
Armlehne
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Notrufsystem
Ohne Navigationsgerät
Panoramadach
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Rückfahrkamera
Schaltwippen
Servolenkung
Sitzbelüftung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Tür vorne links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



02.01.2020	2222	AIT000136	2	1	85/4000	202
M1		AC			4455-4455	1850-1850
W1K1770031J189395		0			1455-1455	1445-1445
Mercedes-Benz					-	80	-
PZA					119	1935	1935
X203T2					1075	905	-
EZAA151B					1075	905	-
-					77	3000	70
A 180 d					1400	720	5	-
Mercedes-Benz					205/60 R16 092V	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/60 R16 092V	
Kombilimousine					-	
715/2007*2018/1832DG					Schwarz	9
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I					e1*2007/46*1829*09	
Diesel					24.10.2019	K	FR133627
0002	36DG	1461			-	

7.2/8.2:+95 B.ANH.BETR.*O.1:1600 BIS 8% STEIG.*STUFE P
M 5 AB TAG ERSTZUL.*PZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AH
K U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 1
00 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*


Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt