DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**7AP9576**	VIN:	WV1ZZZ7JZKX022820
Model vozidla:	Volkswagen T6 Valník/Dvoukabina	Provedení:	2.0 TDI EU6
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	84	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2019-06-12
Platnost tech. kont. do:	2027-07-00	Počet míst na sezení:	6
Stav tachometru:	323953 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 122 µm; LP blatník 123 µm; LP dveře 125 µm; LZ dveře 134 µm; LZ bok 0 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 0 µm; PZ dveře 131 µm; PP dveře 122 µm; PP blatník 123 µm; Střecha 101 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag spolujezdec odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, druh pohonu: pohon př., elektron. stabiliz. systém (ESP) s asistent brzdový, ASR/ABS, EDS a asistent trakce rozjezdu do kopce(protiblok. brzd. systém (ABS), Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (HBA)), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, krytina podlah. v kabina řidiče: pryž, motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI, nekuřácká-sada, nádrž paliv.: 70 Ltr., obložení stropu obložení stropu komfort v kabina řidiče:, ocelové ráfky 6,5x16, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), potah sedadla / čalounění: látka, převodovka 5-rychl., rozvor 3400 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 3.sedadl.lavice (pevný), sedadla v řidičově kabině: dvojsedadlo spolujezdce, servořízení, sklo atermické, sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. uzamykatelný, sloupek řízení (volant) nastav., světlo denní potkáv., zadní sklo, zrcátko vněj. s třmen(zrcátko vněj. konvexní, s třmen, levý, zrcátko vněj. konvexní, s třmen, vpravo), zrcátko zpět. vni. cloněný
Speciální výbava: audiosystém Composition Audio (rádio, SD karty-rozhraní, MP3 funkce opakovaného přehrání)(reproduktor (2)), klimatizace Climatic (kabina řidiče:) + topení příd. (v prostor pro náklad/spolucestujícího), maximální celková hmotnost 3,00 t, mobilní telefon rozhraní Bluetooth, paket Elektrika 1(zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., spouštěč okna el.), podvozek: tlumení a stabilizátory zesílený, vpředu a za., regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, sedadla v řidičově kabině: opěra beder. sedadlo řidiče, sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., topení příd.., zamykání centr. s ovládání dálk. a ovládání vnitř., zařízení závěsné kulová hlavice pevný(stabilizační program přívěsu)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	215/65 R 16C	Letní	7
Pneu PP	Continental	215/65 R 16C	Letní	7
Pneu LZ	Continental	215/65 R 16C	Letní	6
Pneu PZ	Continental	215/65 R 16C	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	-	215/65 R16C		8

Datum ukončení:
2026-11-10
Datum tisku: 2026-11-11

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Přední nárazník	Znečištěno	Vyměnit
3	Disky kol	Znečištěno	Čištění
4	Bočnice korby	Znečištěno	Čištění
5	Přední čelo korby	Škrábance	Vyměnit
6	Známka STK	Opotřebení	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
7	Volant	Opotřebení	Vyměnit
8	Manžeta páky ruční brzdy	Opotřebení	Vyměnit
9	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Vypálená díra	Vyměnit
10	Potah sedáku sedadla řidiče	Vypálená díra	Vyměnit
Ostatní			
11	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
12	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
13	Akumulátor	Snížená účinnost	Kontrola / další diagnostika
	Poznámka: Vybitá baterie.		
14	Klíč k vozidlu	Opotřebení	Vyměnit
15	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
16	Motor	Závada	Opravit
	Poznámka: Dle informace závada vstřikovačů.		

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



2 **Přední nárazník - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Disky kol - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Čištění

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



4 **Bočnice korby - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Čištění



5 **Přední čelo korby - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Známka STK - Opotřebení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



7 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Manžeta páky ruční brzdy - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Potah sedáku sedadla spolujezdce - Vypálená díra**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Potah sedáku sedadla řidiče - Vypálená díra

10 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

11 Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Celková plocha karoserie - Škrábance


12 Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Vyleštit

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Akumulátor - Snížená účinnost

13 Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Kontrola / další diagnostika
Poznámka: Vybitá baterie.



Klíč k vozidlu - Opotřebení

14 Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Celková plocha karoserie - Znečištěno**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15