TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.11.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Besichtigungsdatum / Ort	11.11.2026 / Züblin Timber Industriestrasse 2 86551 Aichach
Fahrzeugidentnummer	WVWZZZAUZKP528886

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.11.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Besichtigungsdatum / Ort	11.11.2026 / Züblin Timber Industriestrasse 2 86551 Aichach
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	Golf
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 CBJ 00389
Fahrzeugidentnummer	WVWZZZAUZKP528886
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	31.01.2019
Nächste HU	04/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	222.888 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	uranograu (I7F)
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.598 ccm / 4
Leistung	85 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.395
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.950
zul. Nutzlast (kg)	555

Maße (L/B/H)	4674 x 1799 x 1496
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	5
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	15.500 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 205/55 R16 94V	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Ablagen

Ablagen - Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit - Nichtraucherausführung: Ablagefach und 12-V -Steckdose vorn

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite

Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Bremsleuchte, dritte

Car-Net "Guide & Inform" Laufzeit 1 Jahr - Online -Informationen werden direkt ins Auto übermittelt (Navigation mit Sonderzielsuche,Google Earth Kartenservice und Google Street View, Online-Verkehrsinformationen)

Chromeinfassung am Lichtdrehschalter

Chromeinfassung am Lichtdrehschalter - Chrom-Applikationen an Spiegeleinstellschalter

Dachreling, silber eloxiert

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal"

Dekoreinlagen "Piano Black" - für Instrumententafel auf der Fahrerseite sowie für Mittelkonsole

Dekoreinlagen "Polar Night Black"

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator

Doppelton-Signalhorn

Drehzahlmesser

Einparkhilfe

Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich - Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Differenzialsperre XDS - durch einseitigen, präzisen Bremsdruckaufbau wird das Kurvenverhalten noch sportlicher, schneller und zielgenauer

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Serienausstattung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung - ABS (Anti-Blockier -System) mit Bremsassistent - ASR (Antriebsschlupfregelung) - EDS (Elektronische Differentialsperre) - MSR (Motorschleppmomentregelung) - Gespannstabilisierung

Fehlbetankungsschutz

Fensterheber, elektrisch vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe

Heckscheibe heizbar

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

ISOFIX-Halteösen

ISOFIX-Halteösen - Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen -Temperaturregelung und Allergenfilter - regelt die Innenraumtemperatur gemäß der vorgewählten Wunschtemperatur mit automatischer Anpassung der Gebläsedrehzahl und Betätigung der Luftverteilungsklappen - gewährleistet bei allen Betriebs- und Witterungsverhältnissen ein angenehmes Klima mit möglichst zugfreier Durchströmung der Luft im Fahrgastraum

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfstützen (3) hinten

Kopfstützen vorn

Kopfstützen vorn - sicherheitsoptimiert

Kühlergrill schwarz mit Chromleiste

LED-Tagfahrlicht

Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad

Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad - Schalthebelknauf in Leder

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2)

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet

Serienausstattung

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionsanzeige "Plus" mit Anzeige von u.a.: - Außentemperatur - Durchschnittlicher Verbrauch - Durchschnittsgeschwindigkeit - Fahrstrecke - Fahrzeit - Gangempfehlung - Geschwindigkeitswarnung - Komfort - Momentaner Verbrauch - Reichweite - Service - Uhrzeit - Digitale Geschwindigkeitsanzeige - Digitale Öltemperaturanzeige - Licht & Sicht - Sprache - Standheizung - Winterreifen

Müdigkeitserkennung

Müdigkeitserkennung - erkennt aufgrund charakteristichen Lenkverhaltens, Tageszeit und Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus

Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media" -Car-Net "Guide & Inform", Laufzeit 1 Jahr -CD-Laufwerk, Doppel-Tuner mit Phasen-Diversity -Karte in 2,5D-Darstellung (Vogelperspektive) -Klangregelung 3-fach -mehrfarbiges TFT-Display mit Touchscreen -Bedienung (Bildschirmdiagonale 20,3 cm) -MP3-Wiedergabefunktion mit Titel- und Albumcover -Anzeige -Multimediabuchse AUX-IN -Navigationsdaten für Europa auf SD-Karte -SD -Kartenschach -Telefonschnittstelle -USB-Schnittstelle auch für iPod -Zielführung dynamisch über separaten RDS TMC-Tuner

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Notbremsassistent "Front Assist"

Paket: Winter - Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt - Scheinwerfer -Reinigungsanlage - Vordersitze beheizbar - Warnleuchte für Waschwasserstand

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Radio "Composition Colour"

Radio "Composition Media" - 8 Lautsprecher - Bedienungsoberfläche mit Annäherungssensorik - CD-Laufwerk - Doppel-Tuner mit Phasen-Diversity für bestmöglichen Radioempfang - Fahrzeug-Menü - geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung - Klangregelung 3-fach; mehrfarbiges TFT-Display mit Touchscreen-Bedienung (Bildschirmdiagonale 20,3 cm) - MP3 -Wiedergabefunktion mit Titel- und Albumcover-Anzeige - Multimediabuchse AUX-IN - SD -Kartenschacht - Telefonschnittstelle - USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone

Reifenkontrollanzeige (passive)

Räder: Leichtmetall (4) "Hita" 6,5Jx16

Räder: Leichtmetall (4) "Woodstock" 6,5Jx16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht Reifen 205/55 R16

Räder: Tire Mobility Set

Räder: Tire Mobility Set - 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Rückleuchten in LED-Technik

Serienausstattung

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar - mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter

Scheinwerfer Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Servolenkung

Servolenkung - elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten

Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz

Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Sitzbezüge in Stoff

Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Sitze: Komfortsitze vorn

Sitze: Lendenwirbelstützen vorn

Sitze: Vordersitze höheneinstellbar

Start-Stopp-System

Start-Stopp-System - mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Staub- und Pollenfilter

Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleeinsatz

Steckdose 12 Volt im Gepäckraum

Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Chromleiste

Textilfußmatten vorn und hinten

Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung Front Assist: - erkennt kritische Abstandssituationen und hilft, den Anhalteweg zu verkürzen - warnt den Fahrer in Gefahrensituationen optisch und akustisch sowie mit einem präventiven Bremsruck City-Notbremsfunktion: - leitet einen Bremseingriff ein und kann die Schwere einer Kollision mindern bzw. eine Kollision gänzlich verhindern

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Serienausstattung

Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn

Wegfahrsperre, elektronisch

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, anklappbar

Car-Net "Guide & Inform" Laufzeit 1 Jahr

Fahrzeugschriftzüge - Entfall

Klimaanlage: Entfall der serienmäßigen Klimaanlage/Klimaanlage "Air Care Climatronic" - Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches; Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung; Staub- und Pollenfilter

Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media"

Netztrennwand

Paket: Licht und Sicht

Paket: Licht und Sicht - Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht - "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion - Fernlichtregulierung "Light Assist" - Innenspiegel automatisch abblendend - Regensensor

Radiozubehör: 8 Lautsprecher

Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Leichtmetall "Aspen", 6 J x 16 - Winterreifen 205/55 R 16 H - Bordwerkzeug und Wagenheber

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Scheinwerferwaschdüse vorn links) - fehlt - erneuern
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Karosserie	Karosserie (Harzflecken-> Folgekosten möglich) - aufbereiten
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
8	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Fahrzeugdach	Dach (ca. 6x20) - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 12.06.2024	3.313,38 €
Summe (netto):		3.313,38 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Carsten Gasteyer)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 22 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.11.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.11.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen (Scheinwerferwaschdüse vorn links) - fehlt -



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschad… - Smart Repair



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.11.2026



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken-> Folgekosten möglich) - aufbereiten



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken-> Folgekosten möglich) - aufbereiten



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken-> Folgekosten möglich) - aufbereiten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.11.2026



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken-> Folgekosten möglich) - aufbereiten



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken-> Folgekosten möglich) - aufbereiten



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 48630607

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 12.11.2026




Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / geriss… - erneuern



Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (ca. 6x20) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (ca. 6x20) - Delle(n) - sa… instandsetzen



Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (ca. 6x20) - Delle(n) - sanft instandsetzen