TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48813895**
Besichtigungsdatum 23.11.2026
Anlieferungsdatum 23.11.2026

Volkswagen TRANSPORTER Doka Pritsche

FIN: WV1ZZZ7JZKX028078

Auftragsnummer: 570.0058.562

Kennzeichen: HEF-EZ 187





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	244.632 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	07.08.2019	HU	08/2027
Leistung	84 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	08/2026, 238.605 km	Restlauf bis Service	-18 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Nexen	8 / 8 mm
2.	215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Nexen	10 / 10 mm

Ausstattung

ABS
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Regensensor
Servolenkung
Standheizung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Bedingt Fahrbereit da Öldruck blinkt. Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Tauschaggregate

Nr.	Tauschaggregat
1	Austauschgetriebe, bei -Stand 201.844

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2026008143	SFD1L2	HEF-EZ 187	2019-08-09
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WV1ZZZ7JZKX028078	CXHB	238605	A. Pfeiffer
Verkaufstyp	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
Transporter Doka LR 84 TDISG5	TKT	2019	12.08.2026

Ölwechsel-Service (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen	☑	☐	☐
Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☑	☐	☐
Motoröl: Auffüllen (Befüllung des Motor mit der vorgeschriebenen Ölmenge), Norm VW 507 00 Füllmenge 7,4 Liter	☑	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	☑	☐	☐

Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen