TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48839564**
Besichtigungsdatum 24.11.2026
Anlieferungsdatum 24.11.2026

Volkswagen TRANSPORTER Kasten
FIN: WV1ZZZ7HZGH111257
Auftragsnummer: 598.0005.750
Kennzeichen: B-ST 5018





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	211.343 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	03.06.2016	HU	10/2026
Leistung	110 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	01/2024, 163.474 km	Restlauf bis Service	3.900 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	1

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107T C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Hankook	6 / 6 mm
2.	215/65 R16 109/107T C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Hankook	7 / 7 mm

Ausstattung
ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Verkehrssicherheit	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Bedingt Fahrbereit

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Interieur	Innenraum - beschädigt - Wertminderung
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - durchführen
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung
4	Kraftstoffanlage	Kraftstoffanlage (Späne/ Kostenerweiterung möglich) - beschädigt - instandsetzen

Fehlteile
Beschreibung
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - unvollständig - durchführen



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung