




PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 02.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte		
Besichtigungsdatum / Ort	02.06.2026 / Strabag BMTI GmbH Marchtrenk Westbahnstrasse 62 4614 Marchtrenk		
Fahrzeugart	PKW Kombi		
Hersteller	Seat		
Modell / Verkaufsbezeichnung	Arona		
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKJZNR104344		
Erstzulassung	05.07.2022		
Nächste HU	07/2027		
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.		
Laufleistung	201.109 km / abgelesen		
Farbe / Farbcode	Weiß		
Antriebsart	Frontantrieb		
Kraftstoffart	Benzin		
Hubraum / Leistung	999 ccm/ 70 kW		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5		
Getriebe	Manuell		
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden		
Restlauf bis Service	10.400 km		
Durchgeführte Wartungen	12.01.2026 bei 181.419 km in Herstellerwerkstatt		
Probefahrt	nicht durchgeführt		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Prof



PROTOKOLLNUMMER: 45726132



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

#1	205/60 R16	Falken	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 4
#2	205/60 R16	Falken	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 6
#3	205/60 R16	Falken	Sommerreifen auf Leichtmetall	2 / 5
#4	205/60 R16	Falken	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

Klimaautomatik

Ohne Navigationsgerät

Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Parksensoren Mitte - lose - instandsetzen
2	Kotflügel rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
4	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	2.Radsatz	1 Reifen (Info) - verschlissen - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.

Die o.a. Serienausstattung des Fahrzeuges basiert auf Angaben der Firma Eurotax und Macadam Austria übernimmt daher für deren Inhalt keine Haftung.



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Die o.a. Sonderausstattung des Fahrzeuges basiert auf Angaben der Firma Eurotax und Macadam Austria übernimmt daher für deren Inhalt keine Haftung.

Anlagen: 26 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Parksensoren Mitte - lose - instandsetzen



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 45726132


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Gebrauchsspur #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug




PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Gebrauchsspur #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 45726132


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Gebrauchsspur #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 45726132

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Gebrauchsspur #4: 2.Radsatz: 1 Reifen (Info) - verschlissen - kein Abzug