



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte		
Besichtigungsdatum / Ort	03.06.2026 / STRABAG BMTI GmbH Hagau 6 6233 Kramsach		
Fahrzeugart	Van		
Hersteller	Volkswagen		
Modell / Verkaufsbezeichnung	Touran		
Fahrzeug-Identnummer	WVGZZZ1TZMW040132		
Erstzulassung	23.08.2021		
Nächste HU	08/2026		
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.		
Laufleistung	201.714 km / abgelesen		
Farbe / Farbcode	Weiß		
Antriebsart	Frontantrieb		
Kraftstoffart	Diesel		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	/ 5		
Getriebe	Manuell		
Polster / Farbe	/		
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig		
Restlauf bis Service	16.200 km		
Probefahrt	nicht durchgeführt		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil
#1 205/60 R16	Semperit	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/60 R16	Semperit	Winterreifen auf Leichtmetall	8 / 8



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	0 / 0
#2 205/60 R16	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in den Türen

Ablagefächer in der Dachkonsole

Ablagenetz im Beifahrerfußraum

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ausströmer vorn und Kombi-Instrument mit Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC ('stop & go' bei DSG) bis 210 km/h inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer

Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Außentemperaturanzeige

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar mit Tisch- und Durchladefunktion

Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert

Bremsbelagverschleißanzeige

Dachpfostenverkleidung in schwarz glänzend

Dachreling schwarz

Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen

Dieselpartikelfilter

Doppelton-Signalhorn

Drehzahlmesser

Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte hinten (3 Stück)

Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Elektronische Differenzialsperre (XDS)

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC) mit Gegenlenkunterstützung

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fehlbetankungsschutz

Fensterheber elektrisch an allen Türen



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Serienausstattung

Frontscheibe in Wärmeschutzglas geräuschkämmend

Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung auszieh- herausnehm- und verstaubar

Gepäckraumauskleidung mit Ablagefach und Spannband

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden variabel mit Fixierelement

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit beleuchtet

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Herstellergarantie

Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung

Instrumentenbeleuchtung weiß regelbar weißes Nachtdesign für Schalter

ISOFIX- Halteösen hinten

Karosserie verzinkt

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kilometer- und Tageskilometerzähler

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze mit Becherhalter

Klimaanlage inkl. Allergenfilter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer

Komfortblinker

Komfortsitze vorn

Kontrollleuchten und Service- Intervallanzeige

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kopfstützen (3 Stück) hinten höheneinstellbar

Kunstlederbezüge an der Rückseite der Vordersitze mit Ablageetaschen an den Rückenlehnen

Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen

Leichtmetallräder "Karlstad" 6 5 J x 16

Lendenwirbelstützen vorn

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leseleuchten (2 Stück) vorn und hinten



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Serienausstattung

Licht- und Sicht-Paket

Lufteinlassgitter schwarz

Luftzusatzheizung elektrisch

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox höhen- und längsverstellbar 2 Luftausströmer hinten

Mittelkonsole mit Ablagefach und 2 Becherhaltern

Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multikollisionsbremse

Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht

Notbremsassistent "Front Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem

Radio "Composition"

Reifenkontrollanzeige

Rückstrahler in allen Türen

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremse vorne und hinten

Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Servolenkung elektromechanisch geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn höheneinstellbar

Sitze (3 Einzelsitze) in der 2. Sitzreihe mit Längseinstellung

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steckdose 12-Volt an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagfahrlicht

Taschenhaken im Gepäckraum

Tire Mobility Set - 12 V Kompressor und Reifendichtmittel



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Serienausstattung

Türgriffe in Wagenfarbe

USB-C-Schnittstellen vorn (2 Stück)

Verzurrösen im Gepäckraum 4 Stück

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wagenheber

Warnblinkautomatik bei Vollbremsung

Warndreieck

Warnleuchte für nicht geschlossene Türen und Gepäckraumklappe

Warnton für nicht ausgeschaltetes Licht

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn

Wegfahrsperre elektronisch

Wärmeschutzverglasung grün seitlich und hinten

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüssel



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Sonderausstattung

App Connect

Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Umfeldbeleuchtung und Beifahreraußenspiegelabsenkung

Business-Paket

Einparkhilfe - akustische und optische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Fahrlichtschaltung automatisch mit "Leaving home" und manueller "Coming home"-Funktion

Innenspiegel automatisch abblendend

Klimaanlage "Air Care Climatronic"

Komfort-Paket

Lackierung Pure White

Pure White

Radio "Ready 2 Discover" inkl. Streaming & Internet

Regensensor

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl

Scheibenwaschdüsen beheizbar

Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Lasano"

Spiegelpaket I

Steckdose 230 V im Gepäckraum links

Vordersitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Winterpaket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern
2	Rad/Reifen	Reifen vorn - fehlt - erneuern
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Minderwert und Schäden wurden laut Strabag-Rückgabe Katalog angewendet.

Und nicht nach Ö-Norm 5080

Der ausgewiesener Einkaufswert ist ein Mittelwert aus Einkauf und Verkaufspreis.

Anlagen: 28 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 45755722



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn - fehlt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



PROTOKOLLNUMMER: 45755722

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)