



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 18.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte		
Besichtigungsdatum / Ort	18.06.2026 / Strabag BMTI GmbH Trumau Stiftsgasse 1 2521 Trumau		
Fahrzeugart	PKW Kombi		
Hersteller	Volkswagen		
Modell / Verkaufsbezeichnung	Golf		
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZCD5PW513302		
Erstzulassung	08.11.2022		
Nächste HU	11/2027		
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.		
Laufleistung	188.615 km / abgelesen		
Farbe / Farbcode	Silber		
Antriebsart	Frontantrieb		
Kraftstoffart	Diesel		
Hubraum / Leistung	116 ccm/ 85 kW		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5		
Getriebe	Manuell		
Polster / Farbe	Stoff / Grau		
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig		
Restlauf bis Service	5 Monat(e)		
Durchgeführte Wartungen	12.11.2025 bei 169.294 km in Herstellerwerkstatt		
Probefahrt	nicht durchgeführt		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil



PROTOKOLLNUMMER: 46023938



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.06.2026

#1 205/55 R16	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 205/55 R16	unterschiedliche Hersteller	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/55 R16	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 205/55 R16	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung**Ausstattung**

Klimaautomatik

Ohne Navigationsgerät

Radio



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Serienausstattung

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 10-farbig

Anti-Blockier-System (ABS)

App-Connect

Automatische Distanzregelung ACC ('stop & go' bei DSG) mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabesenkung

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen

Dachreling schwarz

Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Dieselpartikelfilter

Digital Cockpit Pro mehrfarbig verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Differenzialsperre (XDS)

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Fahrlichtschaltung automatisch mit LED- Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen

Gepäckraumboden variabel



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Serienausstattung

Herstellergarantie

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

LED-Leseleuchten (2 Stück) vorn und 2 hinten

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer

Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Multifunktionslenkrad in Leder mit Schalthebelknauf in Leder

Müdigkeitserkennung

Notbremsassistent 'Front Assist' mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service 6+1 Lautsprecher

Radio "Composition" 8 25" Display

Reifenkontrollanzeige

Reserverad gewichts- und platzsparend

Rücksitzbank ungeteilt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Servolenkung elektromechanisch geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung


Steckdose im Gepäckraum 12-V

Stoßfänger in Wagenfarbe



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Serienausstattung

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Türgriffmulden beleuchtet

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole (2 Stück) hinten

USB-C-Schnittstellen (2 Stück vorn)

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warndreieck

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten


Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Sonderausstattung

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, inkl. Spurwechselassistent 'Side Assist'
ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite, i.Sport- Komfortsitze vor
Fahrerassistenz "Travel Assist" und Spurwechselassistent 'Side Assist' inkl. elektr. anklapp. Außenspieg.
Fahrsitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
Fernlichtregulierung "Light Assist"
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hint. und 3-Zonen-Temp.
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, inkl. Massagefunktion auf Fahrers.
Licht- und Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"
Metallic Lackierung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schalthebelknopf in Leder
Reflexsilber Metallic
Regensensor
Rückfahrkamera "Rear View"
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Sport-Komfortsitze vorn
Spurwechselassistent "Side Assist"
Textilfußmatten vorn und hinten
Vordersitze beheizbar
Winterpaket


Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.


Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Minderwert und Schäden wurden laut Strabag-Rückgabe Katalog angewendet.

Und nicht nach Ö-Norm 5080


Der ausgewiesener Einkaufswert ist ein Mittelwert aus Einkauf und Verkaufspreis.

Anlagen: 24 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 7: Innenraum





Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 15: Innenraum





Abbildung 16: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 17: Innenraum




Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 46023938

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.06.2026



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern