



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte
Besichtigungsdatum / Ort	22.06.2026 / Strabag BMTI GmbH Spittal Ortenburger Straße 27 9800 Spittal an der Drau
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	320d
Fahrzeug-Identnummer	WBA5V51040FH37931
Erstzulassung	31.07.2019
Nächste HU	07/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	88.632 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 ccm/ 140 kW
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	15.07.2024 bei 73.253 km
Probefahrt	nicht durchgeführt



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 205/60 R16	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/60 R16	unterschiedliche Hersteller	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 8

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Fällig 07.2026) - abgelaufen - durchführen
2	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - abgelaufen - erneuern
3	Heckbereich	Kofferboden - beschädigt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Fällig 07.2026) - abgelaufen - durchführen
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
2	Fahrzeugdach	Dach (Leicht) - Delle(n) - kein Abzug
3	Sonstiges	Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026

Bemerkungen

Fahrzeug wurde auf Grundlage des Fahrzeugrückgabe-Bewertungskatalogs der Fa. Strabag besichtigt. Grundlage der Bewertung ist der Mittelwert aus Ein/Verkaufspreis. Minderwert lt. Rückgabetabelle der Fa. Strabag.

Fahrzeug hat dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Verkehrssicherheit wurde nicht überprüft.

Lennes: kein Marktradar in Eurotax verfügbar

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 20 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 17: Innenraum




Abbildung 18: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Abbildung 33: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Hauptuntersuchung (Fällig 07.2026) - abgelaufen - durchführen



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Beschädigung #2: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Beschädigung #3: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Fällig 07.2026) - abgelaufen - durchführen



PROTOKOLLNUMMER: 46127759


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 46127759


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur #1: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Gebrauchsspur #1: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur #2: Fahrzeugdach: Dach (Leicht) - Delle(n) - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Gebrauchsspur #2: Fahrzeugdach: Dach (Leicht) - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Gebrauchsspur #3: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Gebrauchsspur #3: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46127759

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.06.2026



Gebrauchsspur #3: Sonstiges: Fahrzeug (Weitere Lackschäden möglich) - verschmutzt - kein Abzug