

Fahrzeuginformationen

Hersteller	BMW	Schaltgetriebe	Automatik
Modell	21XD	Kraftstoffart	Diesel
Version	21XD	Kilometerstand (km)	234.501
Fahrgestellnummer (FIN)	WBA6X110305T24666	Erstzulassungsdatum	09.03.2021

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp Anhängerkupplung abnehmbar



Nicht akzeptabel


Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Alufelge hinten links zweifarbig/polychrom	Kratzer	Lackieren
2 Alufelge vorne links	Kratzer	Lackieren
3 Alufelge hinten links	Kratzer	Lackieren
4 Türrahmen hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
5 Kotflügel hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
7 Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8 Alufelge hinten rechts zweifarbig/polychrom	Kratzer	Keine Reparatur
9 Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
10 Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
11 Alufelge vorne rechts zweifarbig/polychrom	Kratzer	Lackieren
12 Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
13 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
15 Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
16 Karosserie	Chemische Verunreinigung	Keine Reparatur

Fehlt

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
14 Tirefit	Fehlt	Ersetzen

Damages

Nicht akzeptabel



1 | Alloy rim RL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



2 | Alloy rim FL

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Paint

Comments: Winterradsatz



3 | Alloy rim RL

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Paint

Comments: Winterradsatz



4 | Door frame RL

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Touch up



5 | Wing RL

Damage type

Dent(s)

Repair mode

Paintless dent repair








6 | Bumper F

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Paint



7 | Bonnet


Damage type

Dent(s) and scratch(es)

Repair mode

Repair and paint (complete)

Comments: 8 AW



8 | Alloy rim RR bitone/polychrome

Damage type

Scratch(es)

Repair mode


No repair

Comments: 2 leichte Kratzer





9 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up



10 | Wing RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up




11 | Alloy rim FR bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



12 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



13 | Bumper R

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Paint

Comments: mehrfach



15 | Roof

Damage type

Dent(s)

Repair mode

Paintless dent repair

Comments: 5 MK





16 | Bodywork

Damage type	Chemical pollution
Repair mode	No repair

Comments: Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, weitere Lackschäden möglich

Fehlt



14 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace

Comments: Füllmittel

Prüfungen und Datenfelder











Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz fehlt
Anzahl Kopfstützen	5	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden


Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Michelin	3,1 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Michelin	3,3 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Michelin	3,4 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Michelin	3,5 mm

Commercial photos





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.