

Volkswagen Crafter Kasten
Auftragsnummer: 802.7660.821

FIN: WV1ZZZ2EZE6027337
Kennzeichen: HH-BN 990



Fahrzeugdaten

Laufleistung	185.311 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	04.03.2014	HU	
Leistung	80 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Rot	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-12.300 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/65 R16 121/119R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Maxxis	7 / 7 mm
2.	235/65 R16 121/119R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Maxxis	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Fahrzeug (Rückrufaktion fällig) - durchführen	0,00 €	0,00 €
2	Schiebetür rechts	Schiebetür (Griff , Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern	130,00 €	130,00 €
3	Motor	Motor (Wird Heiß) - beschädigt - Diagnose durchführen	150,00 €	150,00 €
4	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen	150,00 €	150,00 €
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	550,00 €	550,00 €
6	Karosserie	Karosserie - beschädigt	800,00 €	800,00 €
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen	900,00 €	900,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts	

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	2.680,00 €	2.680,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.680,00 €	2.680,00 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 2: Schiebetür rechts: Schiebetür (Griff , Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 2: Schiebetür rechts: Schiebetür (Griff , Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen