



**Vorgangs-Nr. 1773507**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und  
Datum angeben**

**Datum: 13.03.2023**

TÜV SÜD Auto Plus GmbH, Wiesenring 2, 04159 Leipzig

STRABAG BMTI GmbH & Co.KG  
Betrieb Mitte  
Hermann-Kirchner-Straße 6  
36251 Bad Hersfeld

## **Eigenschaden**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

**Vorgangsnummer: 1773507**Bei Rückfragen bitte Vorgangsnummer  
und Datum angeben**Datum: 13.03.2023**

REM Shared Production, Wiesenring 2, 04159 Leipzig

**STRABAG BMTI GmbH & Co.KG**  
**Hermann-Kirchner-Straße 6**  
**36251 Bad Hersfeld****Eigenschaden**

Schaden-Nr.	802.7655.110
Auftrag vom	08.03.2023 schriftlich
Besichtigungsdatum / -ort	09.03.2023 12:00 / Hermann-Kirchner-Straße 6 36251 Bad Hersfeld
Amtliches Kennzeichen	S-ST 1223
Fahrzeugart / Aufbau / Türen	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine / 5-türig (M1 / AC)
Fahrzeughersteller	SUZUKI (J) (7102)
Amtlicher Typ / Verkaufshezeichnung	JT / Grand Vitara 1.9 DDiS Comfort AAW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JSAJTD44V00670721
Antriebsart / Leistung / Hubraum	Diesel OBD / 95 kW / 1870 ccm
Erstzulassung	06.03.2013
Nächste HU / AU	08. 2022 / -

**Bereifung**

Vorderachse	225/65 R17 106V Bridgestone
	Links 5,0 JO Rechts 5,0 JO
Hinterachse	225/65 R17 106V Bridgestone
	Links 5,0 JO Rechts 5,0 JO

**Legende: JO = Ganzjahresreifen**

Laufleistung	129.623 km angegeben
Farbe	silber metallic
Ausstattung	Serien- und Sonderausstattung siehe Kopfzeile der Reparaturkalkulation
Zustand bei Besichtigung	unzerlegt, nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher
Schadenkurzbeschreibung	Brandschaden
Vorschäden	- Tür hinten rechts verschürft und verformt - Stoßfänger hinten gerissen
Bemerkungen	kein Motorlauf durchgeführt, keine Probefahrt durchgeführt

**Schadenbeschreibung :**Das Fahrzeug war wie folgt beschädigt:  
Brandschaden Totalschaden



**Vorgangsnummer: 1773507**

**Bei Rückfragen bitte Vorgangsnummer  
und Datum angeben**

**Datum: 13.03.2023**

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde von Herrn Alexander Sinne (Sachverständiger der TÜV SÜD Division Mobility) zum oben genannten Besichtigungsdatum am genannten Besichtigungsort durchgeführt. Die Gutachtenausarbeitung erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen der TÜV SÜD Division Mobility in Abstimmung mit dem besichtigenden Sachverständigen.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Leipzig, den 13.03.2023

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Sinne'.





**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 1**



**Bild 2**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**

**Bild 3**



**Bild 4**



Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507



**Bild 5**



**Bild 6**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 7**

Vorschaden:  
Tür hinten rechts  
verschürft und  
verformt



**Bild 8**

Vorschaden:  
Tür hinten rechts  
verschürft und  
verformt



**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 9**

Vorschaden:  
Tür hinten rechts  
verschürft und  
verformt



**Bild 10**

Vorschaden:  
Stoßfänger hinten  
gerissen

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 11**

Vorschaden:  
Stoßfänger hinten  
gerissen



**Bild 12**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 13**



**Bild 14**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 15**



**Bild 16**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**

**Bild 17**



**Bild 18**



**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 19**



**Bild 20**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 21**



**Bild 22**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 23**



**Bild 24**



**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 25**



**Bild 26**

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507



**Bild 27**



**Bild 28**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 29**



**Bild 30**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 31**



**Bild 32**

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 33**



**Bild 34**

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507



**Bild 35**



**Bild 36**

---

**Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1773507**



**Bild 37**