



Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte
Besichtigungsdatum / Ort	23.08.2024 / STRABAG BMTI GmbH Stiftsgasse 1 2521 Trumau
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Skoda
Modell / Verkaufsbezeichnung	Superb
Fahrzeug-Identnummer	TMBJJ9NP6K7075386
Erstzulassung	18.06.2019
Nächste HU	06/2024
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	210.467 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 140 kW
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe (Dsg)
Polster / Farbe	Leder / Beige
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	1.200 km
Durchgeführte Wartungen	06.11.2023 bei 181.610 km in Fachwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Bereifung / Felge	



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 215/55 R17	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 04/2023 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Schiebedach



PROTOKOLLNUMMER: 36259206

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.10.2024

Serienausstattung

- Abbiegelicht (Nebelscheinwerfer mit Corner-Funktion)
- Abfallbehälter (Halterung mit Deckel für ein Sackerl)
- Ablagefach (mit Deckel) unter dem Beifahrersitz
- Ablagefach (mit Deckel) vor dem Schalthebel
- Ablagefächer mit Deckel und Fixierelemente im Gepäckraum
- Ablagen seitlich an den Radhäusern
- Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze
- ABS (Antiblockiersystem)
- Aeroscheibenwischer vorne
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- ASR (Antriebsschlupfregelung)
- Audiobuchse in der Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar
- Außenspiegel elektrisch anklappbar nach Fahrzeugverriegelung sowie mit automatischer Abblendung
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel sowie Funkschlüssel
- Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bereifung 215/55 R17
- Berg-Anfahr-Assistent (HHC Hill-Hold-Control)
- Bi-Xenonscheinwerfer AFS (Adaptives Frontlicht System) mit automatischer Leuchtweitenregulierung
- Bremsenergie-Rückgewinnung
- Brillenfach im Dachhimmel
- Care Connect
- Chromrahmen um die Seitenfenster
- Coming-Home
- Dachantenne
- Dachhaltegriffe vorne und hinten mit Silikonbremse



PROTOKOLLNUMMER: 36259206

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.10.2024

Serienausstattung

Dachkanten-Spoiler mit oberer seitlicher Spoilerlippe

Dachreling silber eloxiert

Dekoreinlagen "Style Anthrazit-Brushed" in der Mittelkonsole und in den Türen

Dieselpartikelfilter

Digitaluhr und Außentemperaturanzeige hinten

Dreipunktgurte an allen Sitzen

DSR (Driver Steering Recommendation - Lenkempfehlung)

EDS (Elektronische Differenzialsperre)

Einstiegsleisten vorne und hinten

Eiskratzer im Tankdeckel

ESC (Elektronische Stabilisierungskontrolle - Electronic Stability Control)

Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar

Fensterheber vorne und hinten elektrisch fernbedienbar

Fernbedienung für Zentralverriegelung mit zwei Klappschlüssel

Fernlicht-Assistent

Flaschenhalter in den vorderen und hinteren Türen (1 5 Liter)

Freisprechanlage mit Bluetooth

Frontradar- Assistent inkl. City-Notbrems-Assistent

Fußraumbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer

Garantie - 2 Jahre auf Neuwagen 3 Jahre gegen Lackschäden 12 Jahre gegen Durchrost

Gepäckraumbeleuchtung in der Heckklappe - 2 Stück

Gepäckraumrollo mit automatischer Entriegelung bis zur Mittelposition

Gepäckraumrollo mit Zwischenposition und PRESS-Funktion

Geruchsfilter und Luftgütesensor

Getränkehalter in der Mittelkonsole vorne mit Easy-Grip Flaschenöffnung

Getränkehalter vorne mit Lamellenabdeckung

Gurtstraffer vorne und hinten (an den äußeren Sitzen)

Handschuhfach gekühlt und beleuchtet



PROTOKOLLNUMMER: 36259206

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.10.2024

Serienausstattung

HBA (hydraulischer Bremsassistent)

Heckscheibenwischer mit Waschanlage

Innenspiegel mit automatischer Abblendung

Isofix-Vorbereitung für zwei Kindersitze auf den beiden äußeren Rücksitzen

Kindersicherung elektrisch für Türen und Fensterheber links und rechts

Kleiderhaken an den B-Säulen

Klimaanlage "Climatronic" 2-Zonen mit Feuchtigkeitssensor

Knieairbag für Fahrer

Komfortblinker (dreimaliges Blinken durch Antippen des Blinkerhebels)

Komfortsitze vorne

Kontroll- Leuchte für Waschwasser

Kopfairbags vorne und hinten

Kopfstützen hinten höhenverstellbar (3 Stück)

Kühlergrill mit verchromten Lamellenfronten

Ladeboden variabel mit ebener Ladekante

Lautsprecher 8 Stück

Leaving-Home

LED-Heckleuchte in Kristallglasoptik

LED-Lampe herausnehmbar im Gepäckraum

Lederlenkrad beheizbar 3-Speichen für Radio und Telefon mit Schaltknauf in Leder inkl. Schaltwippen

Leichtmetallfelgen 7 0J x 17" - STRATOS mit 215/55 R17 Bereifung (4 Stück)

Lenkrad 3-Speichen höhen- und längsverstellbar

Leseleuchten vorne und hinten je 2 Stück

Licht-Assistent (automatische Lichtaktivierung)

Luftausströmer mit Chromrahmen

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden

Maxi-DOT Display in Farbe

Memorystick elektrisch für Fahrer



PROTOKOLLNUMMER: 36259206

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.10.2024

Serienausstattung

Metall Ladekante

Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter und Durchlademöglichkeit in den Gepäckraum

Mittelarmlehne vorne mit Jumbo-Box

MKB (Multikolisionsbremse)

MSR (Motorschleppmomentregelung)

Multimedia-Anschluss (USB)

Müdigkeitserkennung mit optischem und akustischem Hinweis

Nebelscheinwerfer

Netztaschen an den Seiten der Vordersitze

Pannenset (Reifendichtmittel und Kompressor)

Parkbremse elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion

Parkscheinhalter

Parksensor vorne und hinten

Radio Bolero mit 8" Colour-Multitouch- Screen

Regenschirmablagefach mit Regenschirm in den vorderen Türen

Regensensor

Reifendruckkontrolle TPM (Tyre Pressure Monitoring)

Rücksitzlehne 1/3 : 2/3 geteilt umlegbar

Rücksitzlehne mit Fernentriegelung aus dem Gepäckraum

Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar

Scheinwerferreinigungsanlage

Seitenairbags vorne

Servolenkung elektromechanisch

Sicherheitswarnlicht an den vorderen und Rückstrahler an den hinteren Türen

Start-Stopp-System

Steckdose 12 V im Gepäckraum

Steckdose 12V 230V und USB-Anschluss in der Mittelkonsole hinten

Steckdose 12V in der Mittelkonsole vorne



PROTOKOLLNUMMER: 36259206

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.10.2024

Serienausstattung

StoÙfänger vorne mit Chromzierleiste
 Tankklappenöffnung gekoppelt mit der Zentralverriegelung
 Taschenhaken im Gepäckraum links/rechts
 Tempomat inkl. Speedlimiter
 Teppich-Fußmatten
 Tunnel-Licht)
 Türgriffe beleuchtet
 Türöffner innen verchromt
 Verzurrösen im Gepäckraum
 Vorbereitung zur Befestigung von Warndreieck und Verbandskasten im Gepäckraum
 Vordersitze beheizbar
 Warnsignal für nicht angelegte Gurte vorne und hinten
 Warnwestenhalter in den Türen
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Wärmeschutzverglasung getönt
 XDS+ (Elektronische Quersperre)
 Zentralverriegelung
 Zweiton-Hupe

Sonderausstattung

Uni-Lackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	StoÙfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (LT KV) - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2.Radsatz - fehlt - kein Abzug
2	Ausrüstung	Warndreieck - fehlt - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Bemerkung: Rep lt KV

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Minderwert und Schäden wurden laut Strabag-Rückgabe Katalog angewendet.

Und nicht nach Ö-Norm 5080

Der ausgewiesener Einkaufswert ist ein Mittelwert aus Einkauf und Verkaufspreis.

Anlagen: 32 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024




Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: FIN




PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Gebrauchsspur #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur #4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 36259206



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.10.2024



Gebrauchsspur #4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug