Fahrzeuginformationen

Hersteller	SKODA	Erstzulassungsdatum	26.11.2021
Modell	Octavia	Schaltgetriebe	Automatik
Kilometerstand (km)	195.411	Kraftstoffart	Diesel
Kennzeichen	W-69352L	Türen	5
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBLJ7NX4NY037490		



Dokumente und Wartung

Wartungsnachweise	Wartung digital
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein
Km bis zur nächsten Wartung	17.400
Datum der nächsten Wartung	31.12.2027
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	30.11.2026

Keine Wartungsaufzeichnungen verfügbar

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 | Türzierleiste vorne links	Deformiert	Ersetzen
2 | Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3 | Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
4 | Motor	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
5 | Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6 | Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
7 | Außenschweller rechts	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
8 | Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9 | Stoßfänger hinten	Kratzer	Keine Reparatur
10 | Reifen	Verschlissen	Ersetzen
11 | Dach	Korrosion	Instandsetzen + lackieren

Schäden

Exterieur




1 | Türzierleiste vorne links

Schadensart	**Deformiert**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**

Kommentare: Schachtleiste








2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Kratzer**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**




3 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Sprung**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**

4 | Motor

Schadensart	**Keine/schlechte Funktion**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**

Kommentare: Abgaskrümmer KV 3267,66@





5 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**





6 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**




7 | Außenschweller rechts

Schadensart	**Korrosion**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**

Kommentare: Entrosten inkl. Steinschlagschutz aufbringen




8 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**







9 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**







10 | Reifen

Schadensart	**Verschlissen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**

Kommentare: 2 Reifen





11 | Dach

Schadensart	**Korrosion**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Nutzung / Verschleiß**

Prüfungen und Datenfelder

Keine abnormalen Werte Messungen der Farbdicke	**Nein**	Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	**0**
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	**0**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Typ des Notfallwerkzeugs	**Ersatzrad vorhanden**	Typ Kofferraumabdeckung	**Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden**
Gesamtanzahl der Sitze	**5**	Wagenheber vorhanden	**Ja**
Radmutternschlüssel	**Ja**	Reifenreparaturset	**Nein**
Verbandskasten	**Ja**		

Bereifung


Montierte Reifen


Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Michelin	4,7 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Michelin	4,6 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Michelin	5,4 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Michelin	4,7 mm

Fahrzeugbilder








































TMBLJ7NX4NY037490






HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.