
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48324687**
Besichtigungsdatum 27.10.2026
Anlieferungsdatum 27.10.2026

Volkswagen POLO Comfortline
Auftragsnummer: 802.0004.479
FIN: WVWZZZAWZLY102478
Kennzeichen: DN-AS 142





Fahrzeugdaten			
Laufleistung	110.127 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	21.08.2020	HU	02/2027
Leistung	70 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	999 ccm	Zylinder	3
Lackierung	Orange	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	09/2025, 95.363 km	Restlauf bis Service	29.400 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen				
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	185/65 R15 88H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Nokian	6 / 6 mm
2.	185/65 R15 88H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Firestone	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS
Armlehne
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaanlage
Multifunktionslenkrad
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stopp-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, Tür hinten rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum


Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZAWZLY102478
Typbezeichnung	Polo 1.0 CL BT070 TSIM5F
Datum der Auslieferung	2020-08-05
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2025-09-09
Laufleistung	95363 km
Auftragsnummer	2025182582
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Jacobs Automobile Rudolf-Diesel-Straße 11 52351 Düren Deutschland

Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern