**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

**Protokollnummer** **48356249**
Besichtigungsdatum 28.10.2026
Anlieferungsdatum 28.10.2026

# Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting Brake

## FIN: WDD1186031N072286

## Auftragsnummer: 802.0061.234

## Kennzeichen: B-ST 303







| Fahrzeugdaten | | | |
|---|---|---|---|
| Laufleistung | 154.662 km | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Erstzulassung | 05.11.2019 | HU | 04/2027 |
| Leistung | 85 kW | Schadstoffklasse | EURO6 |
| Hubraum | 1.461 ccm | Zylinder | 4 |
| Lackierung | Unbekannt | Polster/Farbe | Stoff / Schwarz |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Manuell |
| Probefahrt | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart | Frontantrieb |
| Letzte Wartung | 05/2026, 145.647 km | Restlauf bis Service | 221 Tag(e) |
| Anzahl Besitzer | 1 | Anzahl Schlüssel | 1 |

| Reifen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Achsen | Größe | Räder / Reifen | Hersteller | Profiltiefe |
| 1. | 205/55 R17 91W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 7 / 7 mm |
| 2. | 205/55 R17 91W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 6 / 6 mm |

## Ausstattung

| |
|---|
| ABS |
| Armlehne |
| Einparkhilfe |
| Elektr. Fensterheber |
| Elektr. Seitenspiegel |
| ESP |
| Freisprecheinrichtung / Bluetooth |
| Innenspiegel autom. abblendend |
| Isofix |
| Klimaautomatik |
| Lordosenstütze |
| Multifunktionslenkrad |
| Navigationsgerät mit Kartenansicht |
| Notrufsystem |
| Radio |
| Regensensor |
| Reifendruckkontrolle |
| Scheinwerfer - LED |
| Servolenkung |
| Sportsitze |
| Sprachsteuerung |
| Start/Stopp-Automatik |
| Tempomat |
| Volldigitales Kombiinstrument |
| Zentralverriegelung |

## Sachverständige Feststellungen

| | |
|---|---|
| Probefahrt | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt. |
| Wartungsnachweise | digitaler Nachweis / vollständig |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges | Reparierter Unfallschaden,<br><br>Mehrkosten möglich. |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Motor | Motor (Riehmentrieb, Mehrkostenmöglich) - Geräusch - Diagnose durchführen |
| 2 | Karosserie | Karosserie - beschädigt |
| 3 | Verglasung | Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern |

## Nachlackierungen

| Nr. | Nachlackierung |
|---|---|
| 1 | Kotflügel links, Motorhaube |

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.




**Abbildung 1:** Schräg hinten





**Abbildung 2:** Schräg hinten




**Abbildung 3:** Innenraum




**Abbildung 4:** Innenraum


Mercedes-Benz

| | | |
|---|---|---|
| Autohaus Cottbus (AHC) GmbH<br>Mühlbergweg 6<br>Lübben | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 29.05.2026<br>145647 km<br>Service A |
| Autohaus Cottbus (AHC) GmbH<br>Mühlbergweg 6<br>Lübben | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 12.08.2025<br>120832 km<br>Service B |
| Autohaus Leven GmbH<br>Cottbuser Straße 16 - 17<br>Königs Wusterhausen | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 01.11.2024<br>96847 km<br>Service A |
| KISON Kfz Karosserie- und Lackier-GmbH<br>Gewerbestr. 27<br>Hoppegarten | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 10.01.2024<br>72631 km<br>Service B |
| Mercedes-Benz AG Niederlassung Berlin<br>Seeburger Straße 27<br>Berlin | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 20.02.2023<br>54391 km<br>Service A |
| Mercedes-Benz AG Niederlassung Berlin<br>Hans-Grade-Allee 61<br>Schönefeld | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 06.12.2021<br>27947 km<br>Service B |
| Mercedes-Benz AG Niederlassung Berlin<br>Prinzessinnenstraße 21 - 24<br>Berlin | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 09.11.2020<br>15961 km<br>Service A |

**Abbildung 5:** Innenraum




**Abbildung 6:** Innenraum





**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum




**Abbildung 9:** Innenraum




**Abbildung 10:** Innenraum



**Abbildung 11:** Innenraum



**Abbildung 12:** Innenraum





**Abbildung 13:** Sonstiges






**Abbildung 14:** Sonstiges




**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 2:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 3:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern