TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48361178**
Besichtigungsdatum 28.10.2026
Anlieferungsdatum 28.10.2026

Volkswagen CADDY Kasten
Auftragsnummer: 598.0018.059
FIN: WV1ZZZ2KZHX111734
Kennzeichen: B-ST 856





Fahrzeugdaten

Laufleistung	255.889 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	31.03.2017	HU	03/2027
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	03/2025, 225.403 km	Restlauf bis Service	-25.500 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 95H	Winterreifen auf Stahl	Pirelli	6 / 6 mm
2.	195/65 R15 95H	Winterreifen auf Stahl	Pirelli	8 / 8 mm

Ausstattung

ABS
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Start/Stopp-Automatik
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen	
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden , Mehrkosten möglich

Wertmindernde Faktoren		
Nr.	**Bauteilgruppe**	**Beschreibung**
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Interieur	Innenraum - beschädigt
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer **48361178**
Besichtigungsdatum 28.10.2026
Anlieferungsdatum 28.10.2026



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2KZHX111734
Typbezeichnung	Caddy KA Basis 75 CRD SG5
Datum der Auslieferung	2017-03-22
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-03-24
Laufleistung	225403 km
Auftragsnummer	123662
Durchgeführt von	Koch Weinbergsweg 14974 Ludwigsfelde Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Kor Laufzeitende
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2022-03-08

Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen