DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	4.06.2026 00:00
Dátum obhliadky:	9.06.2026 10:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	18.06.2026 13:17		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BL659ZU**	VIN:	TMBJP6NJ7LZ023456
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi	Vyhotovenie:	Ambition
Zdvihový objem (ccm):	999	Maximálny výkon (kW):	70
Druh paliva:	Benzín	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2019
Dátum prvej evidencie:	25.05.2020	Platnosť technickej kontroly do:	12.02.2028
Stav tachometra:	241928 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	NB483766		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (4x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Strešný nosič, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)
Ostatné príslušenstvo: Protislnečné fólie na zadných sklách, Ťažné zariadenie bajonetové

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Continental	185/60 R 15	Zimné	3
Pravá predná pneumatika	Continental	185/60 R 15	Zimné	3
Ľavá zadná pneumatika	Continental	185/60 R 15	Zimné	3
Pravá zadná pneumatika	Continental	185/60 R 15	Zimné	3
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	185/60 R 15		3

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	zadný nárazník	Deformácia	Vymeniť
2	disky kolies	Korózia	Opraviť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **zadný nárazník - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



2 **disky kolies - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť