DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	2.07.2026 00:00
Dátum obhliadky:	14.07.2026 13:30	Miesto obhliadky:	Bratislava
Dátum ukončenia:	16.07.2026 11:41		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**ZV422DD**	VIN:	WV2ZZZ2KZGX059141
Model vozidla:	VW Caddy	Vyhotovenie:	MAXI
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	75
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2015
Dátum prvej evidencie:	30.11.2015	Platnosť technickej kontroly do:	27.10.2027
Stav tachometra:	315425 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PL130152		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	BestDrive	205/55 R 16	Letné	9
Pravá predná pneumatika	BestDrive	205/55 R 16	Letné	9
Ľavá zadná pneumatika	BestDrive	205/55 R 16	Letné	9
Pravá zadná pneumatika	BestDrive	205/55 R 16	Letné	9
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	195/65 R 15		4

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	podvozok	Korózia	Opraviť
2	pravý zadný blatník	Škrabance	Lakovať
3	bočnica	Korózia	Opraviť
4	pravý predný blatník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
5	predný nárazník	Ku zlícovaniu	Opraviť
6	predný nárazník	Škrabance	Žiadne
7	svetlomety predné	Svetelné podmienky	Opraviť
8	strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
9	pravá bočnica	Deformácia	Opraviť
10	ľavá bočnica	Deformácia	Opraviť
11	protihluková izolácia motora	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
12	izolácia akumulátora	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
13	zámok kapoty	Korózia	Vymeniť
14	zadný nárazník	Deformácia	Žiadne
15	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
Interiér (vnútorný priestor)			
16	čalúnenie piatych dverí	Škrabance	Vymeniť
17	čalúnenie sedadla vodiča	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
18	čalúnenie pravých zadných dverí	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
19	čalúnenie stropu	Prasklina (trhlina)	Žiadne

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **podvozok - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



2 **pravý zadný blatník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 **bočnica - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka: Hĺbková korózia
Spôsob opravy: Opraviť



4 **pravý predný blatník - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 **predný nárazník - Ku zlícovaniu**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



6 **predný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 **svetlomety predné - Svetelné podmienky**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



Viď popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 **strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



9 **pravá bočnica - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 **ľavá bočnica - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



11 **protihluková izolácia motora - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **izolácia akumulátora - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



13 **zámok kapoty - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 **zadný nárazník - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne



15 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



16 **čalúnenie piatych dverí - Škrabance**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



17 **čalúnenie sedadla vodiča - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 **čalúnenie pravých zadných dverí - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



19 **čalúnenie stropu - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne