DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**3BC2125**	VIN:	TMBJH7NP5P7045383
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá - metal.
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-05-24
Platnost tech. kont. do:	2027-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	143199 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 118 µm; LP blatník 171 µm; LP dveře 134 µm; LZ dveře 125 µm; LZ bok 178 µm; Z víko 115 µm; PZ bok 113 µm; PZ dveře 166 µm; PP dveře 112 µm; PP blatník 119 µm; Střecha 107 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, Maxi-DOT Display, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Bolero(audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink), paket Výbavy: Green tec, pneu - oprav.sada, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED, světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. stříbrná, zamykání centr., zařízení park. za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: metalíza-lakování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), stěrač skla za., trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	215/60 R 16	Letní	3
Pneu PP	Continental	215/60 R 16	Letní	3
Pneu LZ	Continental	215/60 R 16	Letní	3
Pneu PZ	Continental	215/60 R 16	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:
2026-10-21
Datum tisku: 2026-10-30

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Dveře přední levé	Deformace	Vyměnit
3	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Deformace	Vyměnit
4	Madlo kliky LP dveří	Deformace	Vyměnit
5	Dveře zadní levé	Deformace	Vyměnit
6	Ozdobná lišta LZ dveří	Deformace	Vyměnit
7	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
8	Bočnice zadní pravá	Deformace	Opravit
9	Dveře zadní pravé	Deformace	Opravit
10	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
11	Práh pravý	Deformace	Opravit
12	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
13	Madlo kliky PP dveří	Škrábance	Lakovat
14	Víko motoru	Jamka	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
15	Těsnění víka zav. prostoru	Deformace	Vyměnit
16	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
17	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
18	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
20	Spodní kryt zav. prostoru	Znečištěno	Vyměnit
21	Větrací mřížka středového tunelu	Závada	Vyměnit
22	Přístrojová deska spodní část	Škrábance	Vyměnit
23	Odkládací skříňka - víko	Škrábance	Vyměnit
24	Kryt pravého prahu	Škrábance	Vyměnit
25	Těsnění LP dveří	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
26	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
27	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
28	Sada na opravu pneu	Nekompletní	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




ORV č.I. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Dveře přední levé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Ozdobná lišta LP dveří spodní - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



4 **Madlo kliky LP dveří - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní levé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Ozdobná lišta LZ dveří - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Bočnice zadní pravá - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Dveře zadní pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Práh pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



12 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat



14 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Těsnění víka zav. prostoru - Deformace

15 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Kryt zadního čela - Škrábance

16 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance

18 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



20 **Spodní kryt zav. prostoru - Znečištěno**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



21 **Větrací mřížka středového tunelu - Závada**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Přístrojová deska spodní část - Škrábance

22 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Odkládací skříňka - víko - Škrábance

23 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Kryt pravého prahu - Škrábance

24 Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 24



25 **Těsnění LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení


26 Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Celková plocha karoserie - Škrábance

27 Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Vyleštit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Sada na opravu pneu - Nekompletní**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat
Poznámka: