DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	19.10.2026 00:00
Dátum obhliadky:	19.10.2026 12:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	23.10.2026 11:21		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BL211JR**	VIN:	WV1ZZZ2FZF7009234
Model vozidla:	VW Crafter	Vyhotovenie:	DOKA GP MR 35
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	80
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/2
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	4	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2015/04
Dátum prvej evidencie:	29.05.2015	Platnosť technickej kontroly do:	13.02.2027
Stav tachometra:	267871 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	TA463477		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)
Ostatné príslušenstvo: Ťažné zariadenie pevné, Predhrev motora elektrický, Stabilizátor nápravy vzadu, Zosilnená predná náprava, Zosilnený zadný tlmič

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Matador	225/75 R16C	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Matador	225/75 R16C	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Matador	225/75 R16C	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Matador	225/75 R16C	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	225/75 R16C		3

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	plastový kryt predného nárazníka	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
2	predný nárazník	Škrabance	Žiadne
3	lišta pod svetlometom	Deformácia	Vymeniť
4	ľavý predný blatník	Korózia	Lakovať
5	zadné čelo	Deformácia	Opraviť
6	prah ľavých predných dverí	Opotrebovanie	Žiadne
7	prah pravých predných dverí	Korózia	Opraviť
8	plachta	Neodborná oprava	Vymeniť
9	ľavé predné dvere	Škrabance	Lakovať
Interiér (vnútorný priestor)			
10	sedadlo vodiča - sedák	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
11	sedadlo spolujazdca - sedák	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
12	zadné sedadlo - sedák	Prasklina (trhlina)	Vymeniť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **plastový kryt predného nárazníka - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



2 **predný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 **lišta pod svetlometom - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



4 **ľavý predný blatník - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 4



5 **zadné čelo - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 **prah ľavých predných dverí - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne



7 **prah pravých predných dverí - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 **plachta - Neodborná oprava**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



9 **ľavé predné dvere - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 **sedadlo vodiča - sedák - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



11 **sedadlo spolujazdca - sedák - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **zadné sedadlo - sedák - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť