**DEKRA Slovensko s.r.o.**
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava


**STRABAG BMTI, s.r.o.**
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ procesu: | **Obhliadka vozidla** | Dátum objednávky: | 27.07.2026 00:00 |
| Dátum obhliadky: | 28.07.2026 14:00 | Miesto obhliadky: | STRABAG BMTI Podunajské Biskupice |
| Dátum ukončenia: | 31.07.2026 09:12 | | |








## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Evidenčné číslo: | **ZV489CR** | VIN: | WV2ZZZ2KZEX010603 |
| Model vozidla: | VW Caddy | Vyhotovenie: | Maxi |
| Zdvihový objem (ccm): | 1598 | Maximálny výkon (kW): | 75 |
| Druh paliva: | Nafta | Stav paliva v nádrži: | 1/2 |
| Farba: | Biela - uni | Prevodovka: | Manuálna |
| Počet dverí: | 5 | Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY: | 2013 |
| Dátum prvej evidencie: | 7.08.2013 | Platnosť technickej kontroly do: | 8.07.2027 |
| Stav tachometra: | 179756 km Odčítané z tachometra | Servisná knížka k dispozícii: | Nie |
| Technický preukaz: | PB539969 | | |

## VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Centrálne zamykanie, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio neoriginálne (Rádio Pioneer)
**Ostatné príslušenstvo:** Bajonetové ťažné zariadenie

## PNEUMATIKY

| **Pneumatiky na vozidle** | **Značka pneumatiky** | **Rozmer pneumatiky** | **Druh pneumatík** | **Hĺbka dezénu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Ľavá predná pneumatika | Continental | 195/65 R 15 | Zimné | 7 |
| Pravá predná pneumatika | Continental | 195/65 R 15 | Zimné | 7 |
| Ľavá zadná pneumatika | Continental | 195/65 R 15 | Zimné | 7 |
| Pravá zadná pneumatika | Continental | 195/65 R 15 | Zimné | 7 |
| Disky prvej sady pneumatík | Oceľ | | | |
| **Rezervná pneumatika** | **Značka pneumatiky** | **Rozmer pneumatiky** | **Druh pneumatík** | **Hĺbka dezénu (mm)** |
| Plnohodnotné rezervné koleso | Hankook | 195/65 R 15 | | 4 |

## POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.
K vozidlu je jeden kľúč

**ZOZNAM POŠKODENÍ**

| P.č. | Poškodený diel | Druh poškodenia | Spôsob opravy |
|---|---|---|---|
| **Exteriér (vonkajší priestor)** | | | |
| **1** | opotrebované brzdové segmenty | Opotrebovanie | Vymeniť |
| **2** | disky kolies | Korózia | Opraviť |
| **3** | pravý zadný blatník/bočnica | Korózia | Opraviť |
| **4** | pravý prah | Korózia | Opraviť |
| **5** | pravý predný blatník | Korózia | Opraviť |
| **6** | predný nárazník | Škrabance | Žiadne |
| **7** | ľavý prah | Korózia | Opraviť |
| **8** | ľavý zadný blatník/bočnica | Korózia | Opraviť |
| **9** | ľavá bočnica | Korózia | Opraviť |
| **10** | ľavé zadné dvere | Korózia | Opraviť |
| **11** | podvozok | Korózia | Opraviť |
| **12** | zadná náprava | Korózia | Opraviť |
| **13** | výfuk | Korózia | Vymeniť |
| **14** | strecha | Korózia | Opraviť |
| **15** | kapota | Poškodenie od odletujúcich kameňov | Lakovať |
| **16** | pravý svetlomet | Svetelné podmienky | Vymeniť |
| **17** | ľavý svetlomet | Svetelné podmienky | Vymeniť |
| **18** | ľavý predný blatník | Korózia | Opraviť |
| **19** | madlo piatych dverí | Škrabance | Žiadne |
| **20** | piate dvere | Škrabance | Lakovať |
| **21** | zadný nárazník | Škrabance | Žiadne |
| **22** | tretie brzdové svetlo | Prasklina (trhlina) | Vymeniť |
| **Interiér (vnútorný priestor)** | | | |
| **23** | čalúnenie interiéru | Znečistené | Čistenie |
| **24** | čalúnenie zadného sedadla | Prasklina (trhlina) | Vymeniť |
| **25** | nákladový priestor | Škrabance | Žiadne |
| **26** | volant | Opotrebovanie | Žiadne |
| **27** | čalúnenie sedadla vodiča | Prasklina (trhlina) | Vymeniť |
| **28** | sedák sedadla vodiča | Opotrebovanie | Vymeniť |
| **29** | kľúč | Opotrebovanie | Vymeniť |
| **30** | plastové diely interiéru | Škrabance | Žiadne |

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Pohľad spredu zľava




Pohľad zozadu sprava

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Motor

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




VIN / typový štítok




VIN / typový štítok

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Prístrojový panel / stav tachometra

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **opotrebované brzdové segmenty - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



2 **disky kolies - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 2



3 **pravý zadný blatník/bočnica - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 3



4 **pravý prah - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 **pravý predný blatník - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



Viď popis k poškodeniu č. 5

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 **predný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne



7 **ľavý prah - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 7



Viď popis k poškodeniu č. 7

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 **ľavý zadný blatník/bočnica - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



9 **ľavá bočnica - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 **ľavé zadné dvere - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



11 **podvozok - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **zadná náprava - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



13 **výfuk - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 **strecha - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť



15 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



16 **pravý svetlomet - Svetelné podmienky**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



17 **ľavý svetlomet - Svetelné podmienky**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť


# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 **ľavý predný blatník - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Opraviť








19 **madlo piatych dverí - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




20 **piate dvere - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



21 **zadný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



22 **tretie brzdové svetlo - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



23 **čalúnenie interiéru - Znečistené**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Čistenie

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



24 **čalúnenie zadného sedadla - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



25 **nákladový priestor - Škrabance**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



26 **volant - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Žiadne



27 **čalúnenie sedadla vodiča - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



28 **sedák sedadla vodiča - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť



29 **kľúč - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



30 **plastové diely interiéru - Škrabance**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
Spôsob opravy: Žiadne

Poznámka: kryty bezpečnostných pásov chýbajú 2x