**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

**Protokollnummer** **48484655**
Besichtigungsdatum 04.11.2026
Anlieferungsdatum 04.11.2026

# Volkswagen SHARAN Comfortline
# Auftragsnummer: 570.0056.768

# FIN: WVWZZZ7NZLV001298
# Kennzeichen: S-EZ704







| Fahrzeugdaten | | | |
|---|---|---|---|
| Laufleistung | 101.180 km | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Erstzulassung | 21.10.2019 | HU | 10/2026 |
| Leistung | 110 kW | Schadstoffklasse | EURO6 |
| Hubraum | 1.968 ccm | Zylinder | 4 |
| Lackierung | Blau | Polster/Farbe | Stoff / Anthrazit |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Manuell |
| Probefahrt | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart | Frontantrieb |
| Letzte Wartung | | Restlauf bis Service | 25.500 Tag(e) |
| Anzahl Besitzer | 1 | Anzahl Schlüssel | 2 |

## Reifen

| Achsen | Größe | Räder / Reifen | Hersteller | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 215/60 R16 95H | Sommerreifen auf Leichtmetall | Continental | 5 / 5 mm |
| 2. | 215/60 R16 95H | Sommerreifen auf Leichtmetall | Continental | 6 / 6 mm |

## Ausstattung

| |
|---|
| ABS |
| Anhängerkupplung abnehmbar |
| Anhängerkupplung schwenkbar |
| Armlehne |
| Dachreling |
| Einparkhilfe |
| Elektr. Fensterheber |
| Elektr. Seitenspiegel |
| ESP |
| Freisprecheinrichtung / Bluetooth |
| Gepäckraumabtrennung |
| Innenspiegel autom. abblendend |
| Isofix |
| Klimaautomatik |
| Lordosenstütze |
| Multifunktionslenkrad |
| Navigationsgerät mit Kartenansicht |
| Nebelscheinwerfer |
| Radio |
| Regensensor |
| Reifendruckkontrolle |
| Scheinwerfer - Xenon |
| Servolenkung |
| Sitzheizung |
| Sportsitze |
| Sprachsteuerung |
| Start/Stopp-Automatik |
| Tempomat |
| Zentralverriegelung |

## Sachverständige Feststellungen

| | |
|---|---|
| Probefahrt | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt. |
| Wartungsnachweise | nicht vorhanden |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges | Mehrkosten möglich |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Instrumententafel | Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen |
| 2 | Verglasung | Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 3 | Karosserie | Karosserie - beschädigt |

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug

ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.




**Abbildung 1:** Schräg hinten




**Abbildung 2:** Schräg hinten




**Abbildung 3:** Innenraum




**Abbildung 4:** Innenraum




**Abbildung 5:** Innenraum




**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum




**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Innenraum



**Abbildung 11:** Innenraum





**Abbildung 12:** Sonstiges




**Abbildung 13:** Sonstiges




**Beschädigung 1:** Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




**Beschädigung 2:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 2:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 3:** Karosserie: Karosserie - beschädigt