
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice







ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**7AJ4955**	VIN:	WVWZZZ3CZKE055316
Model vozidla:	Volkswagen Passat	Provedení:	2.0 TDI BMT/Start-Stop EU6, Comfortline
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá - Metalíza
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2019-06-12
Platnost tech. kont. do:	2026-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	196691 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127 µm; LP blatník 128 µm; LP dveře 123 µm; LZ dveře 190 µm; LZ bok 229 µm; Z víko 113 µm; PZ bok 128 µm; PZ dveře 131 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 125 µm; Střecha 133 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. za., airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Composition Media (Touchscreen, rádio/CD přehrávač, MP3, Bluetooth), brzda park. el., clony sluneč. s zrcátko (osvětl.)(clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvětl.)), displej pro hladina kapaliny nádrže ostřikovače, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový s filtr s aktivním uhlím, karoserie: 4-dv., Keyless-Start, klimatizace Climatronic 3-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní v barvě vozu, lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, multimediální přípojka AUX-IN, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, omezovač rychlosti, opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav., opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř., opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy za. (3-krát), opěry páteře beder. vpředu, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), paket Výbavy: světlo + výhled, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h)(Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), potah sedadla / čalounění: látka, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed, pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., převodovka 6-rychl., rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rohožky textil, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla vpředu výškově nastav., sedadla: komfortní sedadla vpředu, sedadlo za. dělený / skláp., servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické zeleně tón. (boční / za.), sklo čelní vrstvené sklo tón., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světla nástupní v toho dveře vpředu LED, světlo konc. mlhové, taška odkl. na opěradla sedadel př., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční plus, ukazatel teploty vněj., volant (kůže) s multifunkce, vybavení Comfortline, vybavení interiéru: vložky ozd. Diamond Silver, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. s funkcí aut. spouštění, vpravo, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: App-Connect(mobilní on-line služby MirrorLink), metalíza-lakování, obložení stropu, bílá (St. Tropez), světlomet mlhový s integrovanému světlomet natáč.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Barum	215/60 R 16	Letní	6
Pneu PP	Barum	215/60 R 16	Letní	6
Pneu LZ	Barum	215/60 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Barum	215/60 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Falken	215/60 R 16		8

Datum ukončení:
2026-11-03
Datum tisku: 2026-11-10

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
4	Dveře zadní pravé	Škrábance	Lakovat
5	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
6	Práh pravý	Deformace	Opravit
Ostatní			
7	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
8	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
9	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
10	Interiér	Znečištěno	Čištění
11	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit
12	Diagnostika motoru	Závada	Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení

1 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Zadní nárazník - Škrábance

2 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



3 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit




Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Práh pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



8 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Vyleštit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Doplnit/dodat



10 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Čištění

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Celková plocha karoserie - Jamky od krup

11 Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Diagnostika motoru - Závada**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Kontrola / další diagnostika
Poznámka: