Jármű adatok


Gyártasi év:	2017	Első forgalomba helyezés:	2017.08.23
Műszaki érvényes:	2027.08.26	Első hazai forgalomba helyezés:	2017.08.23
Futott km:	314 907 Km	Üzem:	diesel
Lökettérfogat:	1 968 ccm	Teljesítmény:	75 KW (102 LE)
Szín:	fehér	Kárpit:	sötét
Szervizkönyv:	elektronikus	Eurotax kód:	9068L019
Alvázszám:	WV1ZZZ2KZJX008973	Motorszám:	DFS472931
Forg. eng. száma:	JV03511	Törzskönyv száma:	
Gyári kulcs:	2 db	Másolt kulcs:	0 db

Műszaki és esztétikai állapot

Motor:	lásd megjegyzés (Olajcsere szervíz szükséges.)
Erőátvitel:	korának megfelelő
Fékek:	lásd megjegyzés (Első hátsó féktárcsák vállasak.)
Futómű:	lásd megjegyzés (Hátsó fütómű kopog.)
Világításjelző:	megfelelő
Üvegek:	kavicsos (Több apró.)
Utastér:	szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos szakadt,, ajtókárpitok karcosak, tetőkárpit foltos, kormány kopott)
Karosszéria:	lásd megjegyzés (Motorháztető kavicssérült, első vészhárító törött, bal első sárvédő fénysérült, bal hátsó sárvédő fénysérült, csomagtér ajtó fénysérült, tolóajtó fénysérült, jobb első ajtó fénysérült kis horpadás, jobb tükörborítás sérült.)
Hűtés/Fűtés:	megfelelő
Hibatároló kód:	Kiolvasva (Nincvs hiba.)

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

Gumi bal elöl:	Kleber mm (képen)	Gumi jobb elöl:	Kleber mm (képen)
Gumi bal hátul:	Matador mm (képen)	Gumi jobb hátul:	Matador mm (képen)

Felszereltség

ABS + EDS + ASR + ESP + EBV Acél keréktárcsák: 15" Biztonsági öv kontroll elöl Csomagrögzítőszem [6 db] Elektromos ablakemelok elöl, a vezeto oldalán Fejtámlák elöl, állíthatók [2 db] komfortkapcsolóval Fényezés: alapszín Fordulatszámméro Hátsó ajtó kétszárnyú, üvegezett Indításblokkoló Kárpit: szövet Keréktárcsa-dísztárcsák Kesztyűtartó: zárható [megvilágítással] Komforttető Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású Központi zár távirányítással, 2db távirányítós kulcs Külso visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók Külső hőmérsékletmérő és fűthetok Légkondícionáló berendezés [AC] Légzsák a vezető-és utasoldalon, fej-és oldallégzsákok elöl Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Multi Collision fék [másodlagos ütközésvédelem] Oldalsó tolóajtó [jobb oldali] Padló: Gumipadló a vezetőtérben Pohártartó elöl Pótféklámpa [harmadik féklámpa] Pótkerék: normál méretű Rácsos áruvédőfal Rakodófiókok az első ülések alatt Rakodórekesz a műszerfalon Rakodórekesz a tetőbe integrálva Rakodórekesz az ajtókban Raktér oldalborítás Raktér világítás Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus Stop&Start rendszer: a motor automatikus leállítása és újraindítása, fékenergia visszanyeréssel Szervokormánymű: sebességfüggő Színezett üvegek Tetőcsomagtartó előkészítés Ülések: állítható magasságú vezetőülés deréktámasszal Világítás: nappali menetfény Világítás: ködlámpa [ködzárófény] hátul Hátsó ajtó kétszárnyú Rádió 'Composition Audio': MP3-lejátszó, Aux-In Raktér válaszfal ablakkal Vonóhorog Hátsó ablaktörlo- és mosóberendezés

Megjegyzés

Magánszemélyek által leadott ajánlatok az adott járműre nem érvényesek.

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com