Jármű adatok


Gyártasi év:	2015	Első forgalomba helyezés:	2015.07.08
Műszaki érvényes:	2027.07.10	Első hazai forgalomba helyezés:	2015.07.08
Futott km:	301 082 Km	Üzem:	diesel
Lökettérfogat:	1 560 ccm	Teljesítmény:	55 KW (75 LE)
Szín:	fehér	Kárpit:	sötét
Szervizkönyv:	elektronikus	Eurotax kód:	6242L002
Alvázszám:	VF37D9HN0FN517660	Motorszám:	PSA9H0610JBEM0393336
Forg. eng. száma:	JV03559	Törzskönyv száma:	
Gyári kulcs:	2 db	Másolt kulcs:	0 db

Műszaki és esztétikai állapot

Motor:	lásd megjegyzés (Légszűrő ház törött. géptető korrodált kitámasztó rögzítés hiányzik.)
Erőátvitel:	lásd megjegyzés (Kuplung magasan fog.)
Fékek:	lásd megjegyzés (Első féktárcsák vállasak, hátsők csíkosak korrodált.)
Futómű:	lásd megjegyzés (Első futómű kopog.)
Világításjelző:	lásd megjegyzés (Bal hátsó lámpa karcos.)
Üvegek:	kavicsos (Több apró.)
Utastér:	szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos, ajtókárpitok karcosak, küszöb kopott, kormány kopott.)
Karosszéria:	lásd megjegyzés (Tető első éle korrodált, első vészhárító törött nagy része hiányzik, dobetét törött, bal első sárvédő festékhiányos, bal első ajtó karcos, bal hátsó sárvédő karcos, csomagtér ajtó kis horpadás korrozió, jobb küszöb horpadt, jobb első sárvédő fénysérült, matrica nyomok körbe,)
Hűtés/Fűtés:	megfelelő
Hibatároló kód:	Kiolvasva (Nincs hiba.)

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

Gumi bal elöl:	Kleber mm (képen)	Gumi jobb elöl:	Kleber mm (képen)
Gumi bal hátul:	Continental mm (képen)	Gumi jobb hátul:	Continental mm (képen)

Felszereltség

12V-os csatlakozó Acél keréktárcsák: 15" Biztonsági övfeszítő rendszer: pirotechnikai ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR [kipörgésgátló] + Hill Holder Fejtámlák elöl [3 db] Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] Felső rakodópolc Fordulatszámméro Hátsó ajtó kétszárnyú, lemezelt Indításblokkoló Információs rendszer: fedélzeti alapszámítógép Kárpit: szövet Keréktárcsa-dísztárcsák Komfort csomag: ülésmagasságállítás a vezetőoldalon, fiók a vezetőülés alatt, kartámasz elöl tárolórekesszel Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású Légkondicionáló berendezés, elektromosan állítható külső tükrök,elektromos ablakemelők elöl, távirányítású központi zár Légzsák a vezetőoldalon Légzsák az utasoldalon Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Oldalsó tolóajtó [jobb oldali] Rádió-CD MP3 lejátszóval Raktérben rakományrögzíto pontok Részecskeszűrő Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus Szervokormánymű Színezett üvegek Ülések: első utasülés dupla Sebességszabályozó [tempomat]

Megjegyzés

Magánszemélyek által leadott ajánlatok az adott járműre nem érvényesek.

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com